


ＡＣサーボナットランナー
ＡＦＣ１５００—Ｍ マルチシステム
軸(Axis)ユニット 取扱い説明書

バージョン 5



作成 2013年 5月 [第10版]

第一電通株式会社



岐阜県可児市大森690-1

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : sales@daiichi-dentsu.co.jp

はじめに

このたびは、ＡＣサーボナットランナーＡＦＣ１５００システムをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

この説明書は、ＡＦＣ１５００システムの据付・配線、取り扱い、トラブル時の処置について記載しています。

- ◆ 本書は、最終的に本製品をご使用になる方のお手元に届くようお願いいたします。
- ◆ 本書は、お読みになったあとはいつもお手元においてご使用ください。
- ◆ 本書に記載されていない事項は「できない」と解釈してください。
- ◆ 本書の内容および製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

ご使用に際し守っていただきたいこと

- ◆ 最初に「安全上のご注意」を熟読し、記載内容を理解していただくとともに、すべての項目を守ってください。
- ◆ 本書を熟読し、ナットランナーの機能・性能を十分ご理解の上、正しくご使用ください。
- ◆ 配線およびパラメータの設定は、専門の技術者が行ってください。
- ◆ 本製品を使用した機械の取扱説明書には、次の内容を必ず記載してください。
 - ・高電圧機器で危険であること
- ◆ 本製品の耐電圧試験、メガテストは絶対に行わないでください。

開梱時の確認事項

現品を開梱して次の項目についてご確認ください。

- ◆ 注文された形式と合っているか。
- ◆ 梱包品に不足がないか。（システム構成明細リスト）
- ◆ 輸送中の破損がないか。

はじめに

保証について

保証期間

本製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後 1 年と致します。

保証範囲

取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで保証期間内に故障が発生した場合は、無償で修理を致します。

但し、次のような場合は、保証期間内であっても有償となります。

- ①取扱説明書に記載されている以外の条件・環境・取扱による場合
- ②お客様での改造または修理による場合
- ③本製品以外の設備などが原因の場合
- ④本製品の仕様範囲外での使用による場合
- ⑤天災・災害が原因の場合

保証の範囲は、当社製品本体のみとし、当社製品の故障により誘発される損害は、保証対象外とさせていただきます。

安全上のご注意

安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に必ず本書を熟読してください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります。

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- ◆ 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- ◆ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。



感電危険



火災危険



火災注意



感電注意



高温注意



禁止事項



分解禁止



強制事項



アース接地

安全上のご注意



危険



ツールのモーターおよびギヤケースを取り外さないでください。
ツールの出力軸が回転してけがのおそれがあります。



修理、分解、改造は絶対にしないでください。
けが・感電・火災・故障のおそれがあります。



水のかかる場所や腐食性の雰囲気、引火性のガスの雰囲気の近くで使用しないでください。
火災のおそれがあります。



通電中や電源遮断後のしばらくの間はコネクタ部に触れないでください。
感電のおそれがあります。



配線作業や保守・点検は専門の技術者が行ってください。
感電・けがのおそれがあります。



配線作業や保守・点検は電源を切って行ってください。
感電・けがのおそれがあります。



ケーブルに傷をつけたり、無理な力を加えたり、挟み込んだりしないでください。
破損した電源ケーブルは使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。



F G端子は必ず第3種接地を行ってください。
感電のおそれがあります。



異臭や異音、動作異常が発生した場合は直ちに操作を止めて電源を切ってください。
けが・火災のおそれがあります。



機械側に安全を確保するための停止装置を設置してください。
けがのおそれがあります。



即時に運転停止できるように、外部に非常停止回路を設置してください。
けがのおそれがあります。



瞬時停電復帰後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないでください。
再始動しても人に対する安全性を確保できる処置を行ってください。
けがのおそれがあります。

安全上のご注意

運搬・保管について



注意



製品の重量に応じて、正しい方法で運搬してください。
けが・故障のおそれがあります。



船舶により運搬する場合は次の条件で行ってください。

- ◆周囲温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ （凍結のないこと）
- ◆周囲湿度： 50%RH以下（結露のないこと）
- ◆梱包方法： 完全密封
- ◆防錆対策： ツールはグリス・油等を塗ること

漏電・故障のおそれがあります。



ツール運搬時はケーブル・出力軸を持たないでください。
けが・故障のおそれがあります。



軸ユニット運搬時は前面パネルの表示器を持たないでください。
表示器がはずれて落下することがあります。
けが・故障のおそれがあります。



次の環境条件で保管してください。

- ◆周囲温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ （凍結のないこと）
- ◆周囲湿度： 90%RH以下（結露のないこと）
- ◆雰囲気： 屋内（直射日光が当たらない場所）
腐食性ガス・引火性ガスのないこと
オイルミスト・塵埃・水・塩分・鉄粉のないこと
- ◆直接振動や衝撃が伝わらない場所

漏電・故障のおそれがあります。

安全上のご注意

据付・配線について



注意



ツールは自重および動作時の最大トルクに耐えうる場所に確実に取り付けてください。
けが・故障のおそれがあります。



軸ユニットは制御盤内に指定のネジで確実に取り付けてください。
故障のおそれがあります。



ツールと軸ユニットは指定された組み合わせで使用してください。
火災・故障のおそれがあります。



軸ユニットは制御盤内面および他の機器とは規定の距離を空けてください。
火災・故障のおそれがあります。



軸ユニットの通気口をふさがないでください。
製品内部に異物が入らないようにしてください。
火災・故障のおそれがあります。



電源入力部にブレーカ・サーキットプロテクタなどの安全対策を行ってください。
火災・故障のおそれがあります。



損傷、部品が欠けているツール・軸ユニットを使用しないでください。
火災・けが・誤動作のおそれがあります。



製品の上にのぼったり、重いものを載せないでください。
けが・故障のおそれがあります。



強い衝撃を与えないでください。
故障のおそれがあります。



配線は正しく、確実に行ってください。
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



規格内の電源電圧で使用してください。
けが・感電・火災・故障のおそれがあります。



次のような場所で使用する場合は、遮蔽対策を十分に行ってください。

- ◆ノイズが発生する場所
- ◆強い電界や磁界が発生する場所
- ◆電源線が近くを通る場所

けが・誤動作・故障のおそれがあります。

安全上のご注意

運転・調整について



注意



濡れた手で操作しないでください。
感電のおそれがあります。



通電中や電源遮断後のしばらくの間は、軸ユニットの放熱フィン・ツールのモーターなどは高温になる場合がありますので触れないでください。
やけどのおそれがあります。



次の環境条件で使用してください。

- ◆周囲温度： 0° C～+45° C（凍結のないこと）
 - ◆周囲湿度： 90%RH以下（結露のないこと）
 - ◆雰囲気： 屋内（直射日光が当たらない場所）
腐食性ガス・引火性ガスのないこと
オイルミスト・塵埃・水・塩分・鉄粉のないこと
 - ◆直接振動や衝撃が伝わらない場所
- 漏電・故障のおそれがあります。



運転前に各パラメータの確認・調整を行ってください。
機械によっては予期しない動きとなる場合があります。
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



極端な調整・設定変更は動作が不安定になりますので絶対に行わないでください。
けが・誤動作・故障のおそれがあります。



スタート信号を入れたままリセットを行うと突然再始動する場合がありますので、スタート信号が切れていることを確認してから行ってください。
けがのおそれがあります。



頻繁な電源の投入、遮断をしないでください。
故障のおそれがあります。



電源の投入状態でのケーブル抜き差しは、故障のおそれがありますので行わないで下さい。
ケーブル抜き差しは、必ず電源を遮断した後に行ってください。



ツールの最大トルクを超えるような動作はしないでください。
過負荷による温度上昇で寿命低下・破損のおそれがあります。



アブノーマル発生時は原因を取り除き、安全を確保してからリセット後、再運転してください。
けがのおそれがあります。

改訂履歴

改訂日付	説明書番号	改訂内容
2008/07/10	S0140062H	第8版 TOOL, PNP 出力 記載内容追加 NRバージョン Ver. V2. 45
2008/02/04	S0140114	第1版 3 2パラメータ対応 NRバージョン Ver5. 00
2009/08/19	S0140114A	第2版 トルクレート下限値 説明追記 NRバージョン Ver5. 03
2009/09/10	S0140114B	第3版 ケーブル型式追記 S A N 4について記述追加 NRバージョン変更なし
2010/08/03	S0140114C	第4版 共廻り検知機能追加 下限トルクレート判定追記 NRバージョン Ver5. 06以降
2011/5/17	S0140114D	第5版 推奨サーキットプロテクターとノイズフィルターの型式を変更した。 Page4-7 PNP 回路図の誤記を修正した。 Page4-15
2012/1	S0140114E	第6版 波形データバッファ機能追加 P1-4, P6-12, P6-15 ROM Ver5. 21以降 逆転後の締付け連続動作機能追加 P2-14, P6-18, P6-17, P6-24 D I F F角度判定機能追加 P2-15, P4-14, P4-19, P6-5, P6-18, P6-17, P6-22 動作結果に負荷率を追加 P6-5
2012/5	S0140114F	第7版 2-3-2. 基本的な動作 補足説明 P2-5, 6 3-1. 関連ページ数の誤記を修正 P3-1 4-3. 入力電源の接続 SAN*-120THM アンプ追記 P4-7, 8 ステータス表示 RESET, CAL 信号 ON 入力時を追記 P6-7 D I F F上下限角度の注意事項追記 P6-22 A9: 設定データエラー 処置方法追記 P8-6 保守点検 RH1/RH3 モーターのピンアサイン追記 P9-3
2012/7	S0140114G	第8版 NRバージョン Ver5. 26以降 4-5「締付け結果データ有り」I/O 出力追加 (BANK00-32 番) P4-14, 19, 23
2012/11	S0140114H	第9版 電源投入サイクルの制約事項を追記した。 P1-6 誤記等を修正した。 P2-1~2~4, 2-7~8, 2-13, 3-3, 4-1, 4-14, 4-18~19, 4-21 P6-11, 6-16~26, 8-2~3
2013/5	S0140114I	第10版 安全上のご注意 項目を追加 1-3 ケーブル接続 ケーブル抜き差し注意を追記 P1-5 4-4 ツールケーブル配線 注意を追記 P4-9 NFT-502RM4-A550, NFT-202RM3-A250U ツール追加 付録 2 ケーブル長を50mから25mに変更 P4-8 スロープ停止追記 P6-18, 19

目 次

第 1 章 概略

1-1 本説明書の使い方	1-1
1-1-1 システム構成	1-2
1-2 機能概略	1-3
1-3 使用にあたっての注意事項	1-5

第 2 章 仕様

2-1 主仕様	2-1
2-1-1 デューティー計算方法	2-1
2-1-2 軸ユニット仕様	2-2
2-2 性能	2-3
2-2-1 ナットランナー	2-3
2-2-2 軸ユニット	2-3
2-3 機能	2-4
2-3-1 機能説明	2-4
2-3-2 設定データ、締付け結果データ	2-5

第 3 章 各部の名称

3-1 AFC1500 パネル（軸ユニット）	3-1
3-1-1 前面パネル スイッチ・コネクタ	3-1
3-1-2 前面パネル LED	3-2
3-1-3 表示器 スイッチ・LED	3-3
3-2 ツールユニット	3-5
3-3 ケーブル仕様	3-6

第 4 章 据え付け・配線

4-1 設置要領	4-1
4-2 ユニット外形・取付寸法	4-2
4-3 入力電源の接続	4-6
4-4 ツールケーブルの配線	4-9
4-5 外部制御信号の接続	4-11
4-5-1 PLC I/F 信号	4-11
4-5-2 入出力 H/W 仕様と推奨接続回路	4-16
4-5-3 入出力信号説明	4-18
4-5-4 締付け結果データ有りタイミングチャート	4-23
4-6 SW1 ディップスイッチの設定	4-24
4-6-1 軸ユニット番号の設定	4-24
4-6-2 特殊機能の設定	4-24
4-7 外部モニター信号	4-25
4-8 RS-485 インターフェース信号	4-27

目 次

第5章 電源投入・試運転

5-1 電源投入前の確認項目	5-1
5-2 電源投入時の確認項目	5-1
5-3 初期設定値入力	5-2
5-4 電源投入後の確認項目	5-2

第6章 操作説明

6-1 RUN状態の操作	6-1
6-1-1 表示	6-1
6-1-2 モード切り換え	6-2
6-1-3 キー操作	6-3
6-2 BYPASS（軸切り）状態の操作	6-8
6-2-1 ダウンロードモードと設定値選択モード	6-8
6-2-2 設定値編集モード	6-9
6-2-3 キー操作	6-10
6-2-4 設定値（パラメータ）の詳細	6-11

第7章 軸ユニット表示器

7-1 表示器の種類	7-1
------------------	-----

第8章 トラブルシューティング

8-1 アブノーマルの表示	8-1
8-2 アブノーマルの内容／原因と処置方法	8-2

第9章 保守・点検

9-1 点検項目	9-1
9-2 検査項目	9-2
9-3 交換要領	9-4

付録1 締め付け設定シート

付録2 ツール形式一覧

付録3 マルチシングルの切換え

AFC1500商品サービス体制

1-1 本説明書の使い方

本説明書は、ナットランナー A F C 1 5 0 0 マルチシステム 軸 (AXIS) ユニットのシステム構成、仕様、取扱い方法等について記載されています。

SAN4 シリーズの軸ユニットをリリース開始しました。

SAN4 シリーズには、SAN4 と SAN4 A の 2 タイプがあり、SAN4 は SAN3 と互換品となっております。

SAN4 A は、制御電源と駆動電源を分離して入力できるタイプになります。電源供給部以外の仕様は、SAN3, SAN4 と共通となっております。

軸ユニット図などで、SAN3 と名称がなっておりますが、SAN4 も同じ仕様となっております。

本説明書は下記順序で記載されています。

章	項 目	記 載 内 容
第 1 章	概略	A F C 1 5 0 0 軸ユニットの機能と注意して頂きたいことについて
第 2 章	仕様	A F C 1 5 0 0 軸ユニットの基本仕様について
第 3 章	各部の名称	A F C 1 5 0 0 軸ユニットとツールの各部の名称とその働きについて
第 4 章	据え付け・配線	A F C 1 5 0 0 軸ユニットを実際に据え付けて配線する方法について
第 5 章	電源投入・試運転	電源投入前の確認内容と試運転の手順について
第 6 章	操作説明	パネルの表示内容や動作設定値の設定方法について
第 7 章	軸ユニット表示器	軸ユニットに取り付ける表示器について
第 8 章	トラブルシューティング	運転中のアブノーマル表示と処理方法について

<注意事項>

A F C 1 5 0 0 マルチシステムのマルチユニットについて本説明書には含まれません。

関連説明書もご参照ください。

本説明書で不明点、不明瞭な点がございましたら当社までご連絡ください。

関連説明書

A F C 1 5 0 0 システム マルチユニット取扱い説明書

A F C 1 5 0 0 システム ユーザーコンソール 取扱い説明書

A F C 1 5 0 0 システム 通信仕様書


1-1-1 システム構成

マルチユニット・軸ユニット・ツールから構成される多軸締結用ナットランナーシステムです。複雑な締結のニーズにシンプルにお応えする次世代型締結システムです。

最大接続 31 軸までの高速多軸制御が可能です。小型軽量のボデーに豊富なシーケンス機能、フレキシブルな通信機能を搭載しています。

マルチユニット入力電源はワイドレンジの入力電圧（AC 100V～220V 単相）と、環境に優しい低消費電力（15W）構造です。

省配線・フレキシブル化に寄与する各種ネットワーク対応は、必要に応じて最少のモジュールの組み込みにより実現致します。



※このマルチシステムの軸ユニットを **(マルチ仕様)** と呼びます。

1-2 機能概略

AFC1500システムは、ネジ締結の各種アプリケーションを簡単に御使用頂ける事を目的に開発されたナットランナーです。

☆ コンパクト設計

トランスレス化をはじめ小型化技術を駆使した結果、電源及びサーボアンプ内蔵にもかかわらず巾60mm (SAN3-24M) のコンパクト設計のユニットです。
背面取付方式を採用したことにより制御盤設置時に必要とした後扉メンテナンススペースが不要となりました。

☆ ネジ締め

トルク法と角度法による ネジ締めが可能です。
マルチユニットを接続する事により、複数の軸ユニット間で同期締付けを行う事が出来ます。

☆ 32種類設定値の内部記憶 (ROMバージョン5.00以降)

フルデジタル化を追求しボリュームレスを可能としました。
32種類の締付け設定値の入力が、軸ユニットの前面パネル (オプション) から設定出来、ユニット内部に記憶できます。
バックアップ電池を使用しないため、メンテナンスフリー化を実現しました。

☆ データ通信

RS-485インターフェースを内蔵し、外部機器とのデータ通信が使用可能です。
複数の軸ユニット (最大31軸) とパソコンまたはPLCを接続することが可能です。
動作設定値 (パラメータ) のダウンロード/アップロードなどを行うことができます。

☆ モーター

パーマネントマグネットモーターの採用により、対塵性・防油性の向上とコンパクト化を実現しています。
レゾルバ方式の採用により、悪条件の環境にも対応しています。

☆ プリアンプ

モジュール化され精度の高いトルク信号増幅及び電送機能とTOOL-ID機能を搭載し、より高度な品質保証及び安全性を提供します。
初期製作段階でのトルクトランスデューサのデータを記憶させ締付毎に計測し、経年劣化による内部自動修正及び、経時劣化異常検知が可能です。又異種AMP・TOOLの接続を検知しモーター、アンプの破損等を未然に防止する事が可能です。

☆ AMP

絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (IGBT) の採用により、モーター制御部のコンパクト化を実現しています。保護回路の強化を行い信頼性の向上を計りました。

☆ セルフチェック機能

締結開始時トルクトランスデューサのキャリブレーションチェックを行う事により、ユニット・ケーブルを含む機能確認を行い、ボルトナットの異常締付け、ツールの破損等を未然に防ぐ事が可能となります。

☆ 異常状態表示

アブノーマル発生時は軸ユニットの前面パネル（オプション）にアブノーマル番号を表示します。

☆ 締付け結果履歴

締付け結果データは軸ユニット内部の不揮発生メモリ (EEPROM) に記憶されます。(約 1 万件)
トルク波形データは軸ユニット内部の揮発生メモリ (RAM) に保存されます。

(NRバージョン Ver5.21 以降)

従って締付け結果データは電源を落としても記憶していますが、トルク波形データは電源を落
しますと次の電源立ち上げ時に初期化され以前のデータは消失します。

以上のデータはRS-485インターフェースから読み出せます。

1-3 使用にあたっての注意事項

最良な状態で御使用して頂くため、下記の点に注意してください。

☆ 取付け

ツールは締付け時に強大なトルクを発生し、ツールの取付部には同等の力が加わります。そのため、ツールの取付は仕様にあった場所に指定されたネジを使って取り付けてください。ツールの内部は、機械部品とセンサーを含む電子部品で構成されていますので、強い振動や無理な力を与えないようにしてください。軸ユニットの取付ネジは、振動による脱落や誤動作などの原因とならないように指定のネジで確実に取付けてください。

☆ 締付け

ツールの締付け最大トルクを超える締付けは避けてください。締付け最大トルク以下でもデューティ（締結時間と停止時間の比率）を規定内で使用してください。「2-1-1 デューティ計算方法」を参照してください。

☆ ケーブル接続

軸ユニットへの電源の供給は仕様に合ったケーブルをご使用ください。各種接続ケーブルのコネクタ部は確実にロックしてください。電源投入状態でのケーブルの抜き差しは行わないで下さい。軸ユニットとツールを接続するケーブルの抜き差しを行った場合には、ツールが故障することがあります。複数の軸ユニットを使用する場合は、対応する番号のツールと軸ユニットを確実に接続して下さい。接地端子（F G）は、強電回路の設置と共用は避けて、単独に第3種接地を行ってください。

☆ 設置環境

軸ユニットの設置は必ず防塵筐体（制御盤）内に設置してください。以下の場所は誤動作、故障の原因となります。場所を避けるか強制冷却設備などの対策を行ってください。
直射日光が当たる場所や設備場所の周囲温度が0～45℃の範囲を超える場所
相対湿度が20～90%の範囲を超える場所や、温度変化が急激で結露するような場所
以下の場所では使用出来ません。（可能性のある場合は、当社に御相談願います）

- ◆ 鉄粉などの導電性のある、粉末、オイルミスト、塩分、有機溶剤が多い場所
- ◆ 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- ◆ 強電界、強磁界の発生する場所
- ◆ 軸ユニット、ツールに直接強い振動や衝撃が伝わるような場所

☆ 静電気対策

軸ユニットは、電子部品を多用していることから、静電気に注意してください。乾燥した場所では過大な静電気を発生する恐れがありますので、前面パネルの操作スイッチなどに触れる前に、接地された金属などに触れて、人体に帯電している静電気を放電するように心がけてください。

☆ 清掃

軸ユニット、ツールの外周の汚れを除去する場合、シンナー類の有機溶剤は表面塗装を溶かしたり、内部に浸透し故障を招く原因となりますので、絶対に使用しないでください。清掃の際は、ぬるま湯かアルコールを布に浸透された後、軽く拭き取ってください。

☆ ノイズ対策

軸ユニットは電子部品で構成されていますので、防塵筐体（制御盤）内の配置については周辺に電磁開閉器などを配置しないようにしてください。

筐体（制御盤）内にリレーや電磁開閉などを設備する場合は、サージダンパなどのノイズ取りを接続するようにしてください。軸ユニットとツールを接続するケーブルは、電源ラインなどの配線とダクト内などで一緒にならないようにしてください。

☆ 電源投入サイクルの制約について

軸ユニットの電源入力回路は、コンデンサーインプット型となっています。

その為、電源投入時の突入電流を抑制する為に、内部電圧が一定基準に達するまで、抵抗を介して充電する回路が組み込まれています。

この突入電流抑制抵抗には、機械的寿命がありますので、下記の表を参考にて、電源の投入サイクルを検討して下さい。

突入電流抑制抵抗の寿命（電源投入回数）

軸ユニット型式	電源OFFから次に電源ONするまでの時間				
	10秒	20秒	40秒	60秒	120秒
SAN3/4/4A-24*	1000万回	300万回	100万回	50万回	50万回
SAN3/4/4A-40*	1000万回	1000万回	300万回	150万回	50万回
SAN3/4/4A-60*	1000万回	1000万回	300万回	150万回	50万回
SAN3/4/4A-120T*	1000万回	750万回	110万回	50万回	20万回
SAN3/4/4A-120*	1000万回	1000万回	250万回	90万回	25万回

※設計上の期待寿命回数になります。

電源のOFF時間が短い場合、コンデンサーが放電しきる前に充電が始まる為、突入電流が小さくなります。

その為、より長寿命でお使い頂く事ができます。

ただし、SAN3、SAN4ユニットおよび、SAN4Aユニットに於いて、制御電源も同時にOFFされる場合に、電源OFFの時間が2秒以下の場合ですと正常に立ち上がらない可能性があります。また、SAN4Aユニットにおいて、駆動電源のみをOFF、ONした場合でも、突入電流抑制回路が正常に働かない可能性がありますので、5秒以上の電源OFF時間をとってから、再投入して下さい。

一定周期で、電源をOFF、ONする場合は、上記の投入回数を考慮してご使用願います。

2-1 主仕様

電源	電圧	3 相 AC200～AC220V ±10%
	周波数	50／60Hz
設置環境		防塵筐体（制御盤）内に軸ユニットを設置すること 下記使用範囲外は強制冷却／暖房設備を必要とする。
使用	周囲温度	0℃～＋45℃（凍結のないこと）
	周囲湿度	90%RH以下（結露のないこと）
	動作範囲	デューティー50%以内（1サイクル時間の規定内において） 「2-1-1 デューティー計算方法」参照
保管	周囲温度	－5℃～＋55℃（凍結のないこと）
	周囲湿度	90%RH以下（結露のないこと）
船舶運搬	周囲温度	－5℃～＋55℃（凍結のないこと）
	周囲湿度	50%RH以下（結露のないこと）
	梱包方法	完全密封、ツールはグリス・油等を塗ること

2-1-1 デューティー計算方法

AFCシリーズでは下記のようにデューティーを計算します。

$$\text{デューティー（\%）} = \text{締付け時間} \div (\text{締付け時間} + \text{停止時間}) \times 100$$

1サイクルの時間の規定は各ツールにより異なりますので、弊社に御相談下さい。

第 2 章 仕様

2-1-2 軸ユニット仕様

軸ユニット型式	SAN3-24M SAN4-24M SAN4A-24M		SAN3-40M SAN4-40M SAN4A-40M		SAN3-120TM SAN4-120TM SAN4A-120TM		SAN3-120WM SAN4-120WM SAN4A-120WM	
接続モータ型式	RM1	RM2	RM3		RM4		RM4H	RM5
入力電源電圧	3相 AC200~220V ±10%							
電源周波数	50/60HZ							
モータ定格	60W	80W	200W		1500W			3000W
瞬時最大電流 (突入電流含む)	9.5A	18A	38.6A		79.2A			116.4A

軸ユニット型式	SAN3-24HM SAN4-24HM SAN4A-24HM	SAN3-60HM SAN4-60HM SAN4A-60HM	SAN3-120THM SAN4-120THM SAN4A-120THM
接続モータ型式	RH1	RH3	RH3
入力電源電圧	3相 AC200~220V ±10%		
電源周波数	50/60Hz		
モーター定格	80W	200W	200W
瞬時最大電流 (突入電流含む)	19A	52A	79.2A



電源投入サイクルの制約について (Page1-6) を参照して下さい。

2-2 性能

2-2-1 ナットランナー

トルク精度	フルスケールトルク 1/2～フルスケールトルクの範囲 $3\sigma/\bar{X}$ 3%以内 フルスケールトルク 1/4～フルスケールトルク 1/2 の範囲 $3\sigma/\bar{X}$ 4%以内 (アングルタイプは除く)
角度表示最小単位	1 度
角度内部制御単位	0. 1 度
トルクトランスデューサ 精度	± 1 % (フルスケール)
トルクトランスデューサ 直線性	± 0. 5 %
締付け方式	トルク法 / 角度法
トルクレート設定	3 箇所

標準ツール一覧

ツール形式	最大トルク [Nm]	最高回転速度 [rpm]	対応ユニット
NFT-101RM1-S1/01	9. 8	5 0 0	SAN3-24M
NFT-201RM1-S/0	1 9. 6	5 0 0	SAN3-24M
NFT-301RM2-S/0	2 9. 4	6 0 0	SAN3-24M
NFT-401RM1-S/0	3 9. 2	2 5 0	SAN3-24M
NFT-801RM3-S/0	7 8. 4	5 0 0	SAN3-40M
NFT-132RM3-S/0	1 2 7. 4	3 9 5	SAN3-40M
NFT-202RM3-S/0	1 9 6. 1	2 2 0	SAN3-40M
NFT-302RM3-S/0	2 9 4. 2	1 5 0	SAN3-40M
NFT-502RM4-S/0	4 9 0. 3	1 5 0	SAN3-120TM
NFT-802RM4-S	7 8 4. 5	9 5	SAN3-120TM
NFT-103RM5-S	9 8 1	6 0	SAN3-120WM
NFT-203RM5-S	1 9 6 1	6 0	SAN3-120WM
NFT-403RM5-S	3 9 2 3	3 9	SAN3-120WM

※S:ストレートタイプ 0:オフセットタイプ その他形式のツール群は [付録 2 ツール形式一覧](#) を御覧下さい。

2-2-2 軸ユニット

CPU : 32ビット RISC

データ通信 : RS485 (半二重通信) 2ポート

2-3 機能

2-3-1 機能説明

(1) 締付け機能

AFC1500には次の締付け方法があります。

- (1) トルク法 角度モニター・トルクレートモニター・1／2／3ステップ締付け
- (2) 角度法 トルクモニター・トルクレートモニター・1／2／3ステップ締付け

2ステップ／3ステップとは、多軸で同期締付けを行う場合に使用できます。
指定されたトルク値で締付けを一時停止した後、多軸同時に、最終設定まで締付けを行う動作を示します。

(2) 軸切り機能（BYPASS）

BYPASS 信号：ON または RUN／BYPASS スイッチ：BYPASS 側

PAGE4-18

PAGE6-1

「軸切り中」になり、BYPASS LED が点滅します。

この状態で START 信号をONにしても動作開始できません。

動作中に「軸切り中」になった場合は、その場で停止します。

(3) アブノーマル信号出力機能

システムチェック・接続チェック・過負荷チェックなどで異常が発生した場合、アブノーマル信号を出力します。

軸ユニットの前面パネルアブノーマル番号を表示します。

(4) ツールタイプのチェック機能

電源投入、ツール交換時にパラメータのツールタイプと接続されているツールのタイプをチェックします。ツールタイプが違う場合は、「ツールタイプエラー」となります。

(5) 締付け結果履歴機能

ユニット内に最新の結果から1万件前までの締付け結果について保存しています。

締付け結果履歴を読み出しには、パソコンソフトウェアが必要です。

(6) 締付けトルク波形表示機能


締付け実行時のトルク波形について締付け完了から2000°前までのトルク波形をパソコンソフトウェアにより表示することが出来ます。

2-3-2 設定データ、締付け結果データ

基本的な動作


各設定値の詳細説明は
6-2-4. [PAGE 6-11](#)を参照
下さい。

(1) トルク法




トルク法の場合、1STトルクとSNUGトルクの上下関係は、必ずしも上図のように
SNUGトルク < 1STトルクにする必要はありません。
角度精度を重視される場合は下図のように、1STトルク < SNUGトルクにする事をお勧めし
ます。 SNUGトルクは角度値が安定するトルク値を設定するようにして下さい。

※角度精度を重視する場合：1STトルク < SNUGトルク




(2) 角度法




角度法の場合、上図のように1ST角度でレートチェックや軸間同期動作をさせたい場合は、SNUGトルク<1STトルクにする必要があります。

下図のように、1STトルクでレートチェックや軸間同期動作をさせる場合は、1STトルク<SNUGトルクにしても問題ありません。

※1STトルク<SNUGトルクの場合



(3) モーター回転速度設定




この設定は、どのモードの締付けでも使用します。設定の内容を下記に示します。

[60 フリーランネジ山数]	: 無負荷回転ネジ山数(追い込みネジ山数)
[51 フリーランスピード]	: 無負荷高速ツール回転速度
[40 初期時間]	: スロースタートタイム
[50 初期スピード]	: スロースタート時のツール回転速度
[52 スローダウンスピード]	: 無負荷低速ツール回転速度
[14 スピードチェンジトルク]	: 締付け回転切り替えトルク
[15 1STトルク]	: 締付け回転切り替えトルク
[53 トルクスピード]	: 締付け用ツール回転速度
[54 逆転スピード]	: 逆転用ツール回転速度
締付けモード設定にて 20rpm で逆転を開始し、	
1.5 秒後に REVERSE SPEED となる動作も選択可能です。	
(逆転時の衝撃緩和)	
PAGE6-16	
角度法の場合	
[23 1ST角度]	: 締付け回転切り替え角度


(4) 締付け結果データ

	コントローラ表示	通信出力	トルク法	角度法
ピークトルク	○	○	○	○
最終角度	○	○	○	○
最終トルク	○	○	○	○
1STレート	○	○	○	○
2NDレート	○	○	○	○
3RDレート	○	○	○	○
1ST 動作時間	○	○	○	○
2ND 動作時間	○	○	○	○


(5) トルク法判定




(6) 角度法判定




(7) 1 STEP トルク法締付け




(8) 2 STEP トルク法締付け (1STトルク停止)




(9) 3 STEP トルク法締付け (1STトルク、CROSトルク停止)




(10) 1 STEP 角度法締付け 1




(11) 1 STEP 角度法締付け 2




(12) 2 STEP 角度法締付け 1 (1ST 角度停止)




(13) 2 STEP 角度法締付け 2 (1ST トルク停止)




(14) 3 STEP 角度法締付け 1 (1ST 角度、CROS 角度停止)



(15) 3 STEP 角度法締付け 2 (1ST トルク、CROS トルク停止)




(16) 3 STEP 角度法締付け 3 (1ST トルク、CROS 角度停止)



特殊な動作


(17) 1 STEP トルク法締付け（起動トルクカット）

起動回転トルクの大きいものなどの締付けが可能です。



(18) 1 STEP SNUG TQ. 角度原点（ネジの角度緩め）


C CW方向の締付けモードでネジの角度緩めが可能です。




(19) オフセットチェック（オフセットチェックを選択されたパラメータは締付け動作出来ません。）

外部ギヤーのプリロードトルクが規定値以内であるかの確認に使用可能です。

締付けにて、締付けパラメータのオフセットチェック補正を行う事で、オフセットチェックした結果を用いた補正締付けが出来ます。



(20) トルク法 締付けネジ山数判定




締付終了時点にて、回転開始から締付終了までのネジ山数についての
上下限範囲内の確認を行います。

- ・ 68 下限締付け判定ネジ山数がNG時：AXIS I/O 出力 TIME 1 REJ.
- ・ 69 上限締付け判定ネジ山数がNG時：AXIS I/O 出力 TIME 2 REJ.



PAGE4-20

(21) 1Pリバース



締付後、ソケットの食いつき防止が可能です。
1P リバーストルクでリミッターが働きますので、緩めすぎ
ることは防止されます。


(22) 1/4トルクリカバリ動作、締付停止後のツール反力低減動作



(23) 逆転後の締付け連続動作


一つのパラメータ動作にて、逆転後に締付けを連続で行う機能です。
指定されている場合は、逆転 1, 2 スピードで逆転 2 ねじ山数分、逆転動作を行い、その後、逆転後の締付け待ち時間に設定されている時間の間、停止した後に、通常の締付け動作を行います。

※軸ユニットのバージョンが Ver5.21 以降にて使用できます。



※軸ユニット上での設定は、各パラメータのデータ番号 06 番で行います。

(24) D I F F. 角度判定方法



角度計測開始トルク(SNUGトルク)から目標角度値まで締付ます。(または目標トルク値まで)


締付完了後2NDトルクレートを使用して着座点を計算します。

次に最終トルク値と2NDトルクレートよりDIF角度を算出し、DIF角度判定が有効の場合判定を行います。


2NDトルクレートは、2NDトルクレート開始トルクからCROSトルクまたはCROS角度にて算出します。

3-1 AFC1500パネル（軸ユニット）

3-1-1 前面パネル スイッチ・コネクタ




3-1-2 前面パネル LED



3-1-3 表示器 スイッチ・LED

SAN3-DP1 / SAN-DP1 / SAN-DP3 (オプション)



DATA 表示部 LED (4 桁)

動作結果データ、設定データを表示します。RS-485 通信で設定値ダウンロード中は **L. 485** を表示します。

PARM 表示部 LED (2 桁)

パラメータ番号を表示します。異常発生時はアブノーマル番号を表示します。
電源投入直後、リセット時は **U** を表示します。

D-NO 表示部 LED (2 桁)

DATA に表示されたデータの番号を表示します。
電源投入直後、リセット時は軸ユニット番号 **01 ~ 31** を表示します。

START スイッチ

マルチ仕様では、機能しません。(単軸仕様では、締付けを開始します。)

REVERSE スイッチ

マルチ仕様では、機能しません。(単軸仕様では、逆転を行います。)

CAL スイッチ

停止中にこのスイッチを押すと、トルクリアップの CAL 電圧インジケータをチェックします。パラメータ設定されたフルスケールトルク値に換算した値を DATA 表示部に表示します。(限度内 : ACC. LED 点灯、限度外 : REJ. LED 点灯)

RESET スイッチ

このスイッチを押すと、軸ユニットのリセットを行います。締付けを中止し、締付けデータおよび出力信号は全てリセットされます。また、同時にトルクトランスデューサーの原点レベルをチェックします。(限度内 : ACC. LED 点灯、限度外 : REJ. LED 点灯)

MODE スイッチ

データ表示モードの切り換え、カーソル(点滅表示場所)の移動に使用します。

SET スイッチ

表示の確定、データの確定に使用します。

DATA ↑・↓スイッチ

表示データのアップ・ダウン切り換え、設定データの変更に使用します。

SAN3-DP2 / SAN-DP2 / SAN-DP4 (オプション)

この製品は本マルチシステムにて使用することはできません。

3-2 ツールユニット

各種ツールユニット 及び ストローク付スピンドルアダプタ

ストレートタイプ



オフセットタイプ



Uタイプ



アングルタイプ




スピンドルアダプタ




3-3 ケーブル仕様


■SAN3/4/4A-24M/40M/120TM 用電源ケーブル(型式:C15-D1-M*)




■SAN3/4/4A-120WM 用電源ケーブル(型式:C15-D2-M*)



■プリアンプケーブル(全ユニット共通) (型式:C15-P1-M*)




■RM1, RM2, RM3 用レゾルバ&モーター同軸ケーブル（型式:C15-F1-M*）




軸ユニット側

ツール側




■RM4 用レゾルバ&モーター分離ケーブル（型式:C15-F3-M*）




軸ユニット側


ツール側





■RM5 用レゾルバ単独ケーブル（型式:C15-R1-M*）




■RM5 用モーター単独ケーブル（型式:C15-M1-M*）




■RH1、RH3 用複合ケーブル（型式:C15-F5-M*）




■外部モニターケーブル(TAOU)（型式:C15-O2-M*）




■RS-485インターフェース通信用ケーブル 軸間（型式:C15-A1-M*）




軸ユニット間ケーブル




■RS-485インターフェース通信用ケーブル 終端（型式:C15-A2）




軸終端コネクタ



■RS-485インターフェース通信用ケーブル 変換器間（型式:C15-U3-M*）



USB変換器間ケーブル



4-1 設置要領

以下の項目に従って A F C 1 5 0 0 システムをご使用ください。


No.	項 目	内 容	参照項
①	冷却／暖房設備の選択	使用周囲環境により設置	<u>2-1</u> PAGE 2-1
②	サーキットプロテクタの選択	各軸ユニット毎に設置	<u>4-3</u> PAGE 4-6
③	制御機器（I／O）の選択	必要な制御信号のみ接続	<u>4-5</u> PAGE 4-11
④	軸ユニット番号スイッチ設定	出荷時設定（軸ユニット取付前に確認）	<u>4-6</u> PAGE 4-24
⑤	軸ユニットの取付	外形・取付寸法、取付条件により制御盤に取付	<u>4-2</u> PAGE 4-2
⑥	電源配線接続	軸ユニット付属のコネクタにより入力電源配線接続	<u>4-3</u> PAGE 4-6
⑦	ツールケーブルの配線	プリアンプ・モーターの各ケーブルの配線、設置	<u>4-4</u> PAGE 4-9
⑧	電源投入前の確認	接続・配線および電源電圧の確認	<u>5-1</u> PAGE 5-1
⑨	設定値入力	トルク値・角度値・スピード・タイマー等の設定	<u>6-2-4</u> PAGE 6-11
⑩	試運転	初期動作の確認	<u>5-4</u> PAGE 5-2

4-2 軸ユニット外形・取付寸法

SAN3/4/4A-24M/24HM, SAN3/4/4A-40M, SAN3/4/4A-60HM

取付：ダルマ穴 1ヶ所 M4ネジ (上部)
長穴 2ヶ所 M4ネジ (下部)

重量：SAN3/4/4A-24M	1. 4 kg	放熱フィンなし
SAN3/4/4A-24HM	1. 4 kg	放熱フィンなし
SAN3/4/4A-40M	1. 8 kg	放熱フィンあり
SAN3/4/4A-60HM	1. 9 kg	放熱フィンあり




上図は、SAN3/4/4A-40M(60HM)の外形寸法です。

SAN3/4/4A-24M(24HM)は、放熱フィンの飛び出しがなく 60mm 幅になります。

SAN3/4/4A-120TM、SAN3/4/4A-120THM

取付：ダルマ穴 2ヶ所 M4ネジ (上部)
長穴 2ヶ所 M4ネジ (下部)

重量：SAN3/4/4A-120TM 2.8 kg
SAN3/4/4A-120THM 2.8 kg




旧モデルでは、放熱フィンの飛び出し(14.5mm)があります。

旧モデル重量： 3.1 kg

SAN3/4/4A-120WM

取付：ダルマ穴 2ヶ所 M4ネジ（上部）
長穴 2ヶ所 M4ネジ（下部）

重量：SAN3/4/4A-120WM 3.6 kg




軸ユニット発熱量

軸ユニット形式	平均発熱量	待機中の発熱量
SAN3/4/4A-24M/24HM	約31W	約18W
SAN3/4/4A-40M	約39W	約18W
SAN3/4/4A-60HM	約45W	約18W
SAN3/4/4A-120TM/120THM	約74W	約18W
SAN3/4/4A-120WM	約109W	約18W

※発熱量は、動作条件に大きく左右されますので、参考値としてください。


制御盤取付条件



- ①軸ユニットの周囲温度が45℃を超えないように、ファンやクーラーを設置してください。
- ②軸ユニットの内部に異物が入らないように注意してください。


4-3 入力電源の接続

軸ユニットの右下部にある AC 200-220V コネクタより電源を供給してください。
電源コネクタ付きケーブルは付属しています。



- 電源ラインを保護するため、サーキットプロテクタを設置してください。
- ノイズを低減するため、ノイズフィルタを設置してください。

SAN4Aの場合は、底面部にあるコネクタより制御用電源を供給してください。
制御電源コネクタ付きケーブルは付属しています。



推奨サーキットプロテクタ

軸ユニット形式	サーキットプロテクタ形式 (メーカー：三菱電機)
SAN3/4/4A-24M SAN3/4/4A-24HM	CP30-BA 3P 1-SD 5A
SAN3/4/4A-40M	CP30-BA 3P 1-SD 7A
SAN3/4/4A-60HM	CP30-BA 3P 1-SD 10A
SAN3/4/4A-120TM SAN3/4/4A-120THM	CP30-BA 3P 1-SD 15A
SAN3/4/4A-120WM	CP30-BA 3P 1-SD 20A



注意

遅延動作タイプを使用してください。

推奨ノイズフィルタ (コモンモード+ディファレンシャルモードチョークコイル)

軸ユニット形式	ノイズフィルタ形式 (メーカー：TDKラムダ)
SAN3/4/4A-24M SAN3/4/4A-24HM	RTHB-5006
SAN3/4/4A-40M SAN3/4/4A-60HM	RTHB-5010
SAN3/4/4A-120TM SAN3/4/4A-120THM SAN3/4/4A-120WM	RTHB-5020

推奨トランス容量

軸ユニット形式	トランス容量
SAN3/4/4A-24M SAN3/4/4A-24HM	0.3KVA × 軸数分
SAN3/4/4A-40M	0.6KVA × 軸数分
SAN3/4/4A-60HM	0.8KVA × 軸数分
SAN3/4/4A-120TM SAN3/4/4A-120THM	3.0KVA × 軸数分
SAN3/4/4A-120WM	4.0KVA × 軸数分

モーター、レゾルバケーブル長

軸ユニット形式	ケーブルタイプ・モーター線太さ・ケーブル長
SAN3/4/4A-24HM SAN3/4/4A-60HM SAN3/4/4A-120THM	複合・0.75mm ² ・最大25m
SAN3/4/4A-24M SAN3/4/4A-40M	同軸・0.75mm ² ・最大25m
SAN3/4/4A-120TM	分離・1.25mm ² ・最大25m
SAN3/4/4A-120WM	単独・1.25mm ² ・最大25m

※複合タイプ：モーターケーブルとレゾルバケーブルとT/Dプリアンプケーブルが同軸タイプになっています。

※同軸タイプ：モーターケーブルとレゾルバケーブルが同軸タイプになっています。

※分離タイプ：モーターケーブルとレゾルバケーブルが分離タイプになっています。
ツール側キャノンソケット部で分離しています。


※単独タイプ：モーターケーブルとレゾルバケーブルが単独タイプになっています。

T/Dプリアンプケーブル長

軸ユニット形式	専用ケーブル
SAN3/4/4A-すべて	25mまで

※25m以上も製作可能です。当社までお問い合わせ下さい。

4-4 ツールケーブルの配線




注意

- ① ツールに付属される軸番号シールをツールを設置した後に張り付けてください。
- ② ツールに張り付けた軸番号と同一番号の軸ユニットをケーブルで接続してください。
- ③ ツールケーブルの配線は、ユニットの電源を遮断した状態で行ってください。
電源の投入状態での抜き差しは行わないで下さい。ツールが故障することがあります。

ツールの配線固定方法は下図の様にしてください。

ケーブルが自由に動くように配線する



ツールが接触しないように隙間を空ける。


ツール取り付け面

ツール（TOOL）ユニット本体には機械的接触が無いよう注意して下さい。

- ツール間の接触
- ケーブル等の挟みこみ
- 誤った取り付け位置（方法）

トルク精度が安定しない場合や最悪の場合、ボルトの破断その他機械的破損を招く場合があります。TOOL取り付け用プレートにボルトにて確実に固定して下さい。

誤った取り付け例




4-5 外部制御信号の接続

4-5-1 A PLC I/F 信号

NPN（シンクタイプ）出力の標準品です。

ピン 番号	信 号 名	IN/OUT	内 容
1		IN NC	使用できません。
2		IN NO	
3		IN NO	
4		IN NO	
5	BYPASS	IN NO	軸切りを行う信号です。
6			使用できません。
7			
8		IN/OUT	使用できません。
9		IN NO	
10		IN NO	使用できません。
11		IN	
12		IN/OUT	使用できません。
13	IN COMMON		
14	FAS. END	IN NO	外部からの締付け終了入力です。
15	BANK1	IN NO	バンク切替入力 (OUT DATA 0-7 のデータの内容を切替ます。)
16	BANK0	IN NO	
17		IN NO	使用できません。
18		IN NO	
19		IN NO	
20		IN	使用できません。
21		IN	
22		OUT NO	
23	OUT COMMON		出力信号コモン (0 V)
24	OUT DATA7	OUT NO	BANK 信号によりシステム状態を外部出力します。
25	OUT DATA6	OUT NO	
26	OUT DATA5	OUT NO	
27	OUT DATA4	OUT NO	
28	OUT DATA3	OUT NO	
29	OUT DATA2	OUT NO	
30	OUT DATA1	OUT NO	
31	OUT DATA0	OUT NO	
32	OUT DATA10	OUT NO	BANK 信号によりシステム状態を外部出力します。
33	OUT DATA9	OUT NO	
34	OUT DATA8	OUT NO	



IN : 入力信号

OUT : 出力信号

NC : ノーマルクローズ


NO : ノーマルオープン

適合プラグは付属されています。

メーカー : 本多通信工業 (HONDA)
 種類 : 角型コネクタ
 型番 : MR-34M
 種類 : 縦型ケース
 型番 : MR-34L

4-5-1 B P L C I / F 信号 (P N P) P N P (ソースタイプ) 出力の特殊品です。

ピン 番号	信 号 名	IN/OUT	内 容
1		IN NC	使用できません。
2		IN NO	
3		IN NO	
4		IN NO	
5	BYPASS	IN NO	軸切りを行う信号です。
6			使用できません。
7			
8		IN/OUT	使用できません。
9		IN NO	
10		IN NO	使用できません。
11		IN	
12		IN/OUT	使用できません。
13	IN COMMON		
14	FAS. END	IN NO	外部からの締付け終了入力です。
15	BANK1	IN NO	バンク切替入力 (OUT DATA 0-7 のデータの内容を切替ます。)
16	BANK0	IN NO	
17		IN NO	使用できません。
18		IN NO	
19		IN NO	
20		IN	使用できません。
21		IN	
22		OUT NO	
23	OUT COMMON		出力信号コモン (+ 1 2 ~ + 2 4 V)
24	OUT DATA7	OUT NO	BANK 信号によりシステム状態を外部出力します。
25	OUT DATA6	OUT NO	
26	OUT DATA5	OUT NO	
27	OUT DATA4	OUT NO	
28	OUT DATA3	OUT NO	
29	OUT DATA2	OUT NO	
30	OUT DATA1	OUT NO	
31	OUT DATA0	OUT NO	
32	OUT DATA10	OUT NO	BANK 信号によりシステム状態を外部出力します。
33	OUT DATA9	OUT NO	
34	OUT DATA8	OUT NO	



I N : 入力信号
O U T : 出力信号

N C : ノーマルクローズ
N O : ノーマルオープン

適合プラグは付属されています。

メーカー : 本多通信工業 (HONDA)
種 類 : 角型コネクタ
型 番 : MR-34M
種 類 : 縦型ケース
型 番 : MR-34L

【バンク切替使用時の注意事項】

- (1) 動作中およびバンク切替を使用しない場合は、BANK1, BANK0 信号を OFF にしてください。
- (2) BANK1, BANK0 信号を ON/OFF 後、20ms 以上あけてから OUT DATA を入力してください。
- (3) バンク切替を行うと、出力信号の内容が変わりますので注意が必要です。

BANK1 15 番	BANK0 16 番	ピン 番	OUT DATA	信号名称	内 容
OFF	OFF	3 1	OUT DATA0	REJECT	締付結果が R E J E C T (N G) の時出力
		3 0	OUT DATA1	ACCEPT	締付結果が A C C E P T (O K) の時出力
		2 9	OUT DATA2	ABNORMAL	システムに異常が発生すると出力
		2 8	OUT DATA3	ANG HI REJ. DIFF HI REJ.	締付角度値が上限規格値を越えた時出力 DIFF 角度値が上限規格値を越えた時出力
		2 7	OUT DATA4	ANG LO REJ. DIFF LO REJ.	締付角度値が下限規格値に達しない時出力 DIFF 角度値が下限規格値を越えた時出力
		2 6	OUT DATA5	TQ HI REJECT	締付トルク値が上限規格値を越えた時出力
		2 5	OUT DATA6	TQ LO REJECT	締付トルク値が下限規格値に達しない時出力
		2 4	OUT DATA7	BYPASS	軸切りの状態の時出力
		3 4	OUT DATA8		
		3 3	OUT DATA9		
		3 2	OUT DATA10	FAS. AVAILABLE	締付け結果データ有りの時に出力 (V5.26 以降)
		2 2	OUT DATA11	TRQ. RCV.	トルクリカバリー中 信号出力
OFF	ON	3 1	OUT DATA0		MULTI ユニット間の信号
		3 0	OUT DATA1	TIME 1 REJ.	1 S T 締付が規定時間内に完了しない時出力
		2 9	OUT DATA2	TIME 2 REJ.	最終締付が規定時間内に完了しない時出力
		2 8	OUT DATA3	WORK SELECT 0	選択されたパラメータ番号を折り返し出力
		2 7	OUT DATA4	WORK SELECT 1	
		2 6	OUT DATA5	WORK SELECT 2	
		2 5	OUT DATA6	WORK SELECT 3	
		2 4	OUT DATA7		MULTI ユニット間の信号
		3 4	OUT DATA8		
		3 3	OUT DATA9		
		3 2	OUT DATA10	WORK SELECT 4	選択されたパラメータ番号を折り返し出力
		2 2	OUT DATA11		
ON	OFF	3 1	OUT DATA0	READY	軸がレディ状態の時に出力
		3 0	OUT DATA1	BUSY	締付を実行している時に出力
		2 9	OUT DATA2	RT1 HI REJ.	1ST トルク値が上限規格値を越えた時出力
		2 8	OUT DATA3	RT1 LO REJ.	1ST トルク値が下限規格値に達しない時出力
		2 7	OUT DATA4	RT2 HI REJ.	2ND トルク値が上限規格値を越えた時出力
		2 6	OUT DATA5	RT2 LO REJ.	2ND トルク値が下限規格値に達しない時出力
		2 5	OUT DATA6	RT3 HI REJ.	3ND トルク値が上限規格値を越えた時出力
		2 4	OUT DATA7	RT3 LO REJ.	3ND トルク値が下限規格値に達しない時出力
		3 4	OUT DATA8		
		3 3	OUT DATA9		
		3 2	OUT DATA10		
		2 2	OUT DATA11		
ON	ON	3 1	OUT DATA0	ZERO CAL ERR	T/D の零・CAL 点チェックに異常が発生した時出力
		3 0	OUT DATA1	PSET ERR	パラメータの設定に異常があった時出力
		2 9	OUT DATA2		
		2 8	OUT DATA3	TOOL ERR	ツール関係の異常が発生すると出力
		2 7	OUT DATA4	SV AMP ERR	サーボ異常が発生したとき出力 (SV ERR 0~2)
		2 6	OUT DATA5	SV ERR 0	SV AMP ERR が出力されたとき詳細コードを出力 3 ビットによりエラーコードを出力します。
		2 5	OUT DATA6	SV ERR 1	
		2 4	OUT DATA7	SV ERR 2	
		3 4	OUT DATA8		
		3 3	OUT DATA9		
		3 2	OUT DATA10		
		2 2	OUT DATA11		

上限規格値は 上限規格値を超える（以上の）値は R E J E C T (N G)
上限規格値以下の（未満の）値は A C C E P T (O K)
(V2.42 以前)

下限規格値は 下限規格値以上の値は A C C E P T (O K)
下限規格値未満の値は R E J E C T (N G)

R E J E C T (N G) < 下限規格値 ≤ A C C E P T (O K) ≤ (<) 上限規格値 < (≤) R E J E C T (N G)
(N Rバージョン V2.42 以前) (N Rバージョン V2.42 以前)

<注意>


トルクレート下限規格値が 0.0 の場合は、トルクレート値の下限規格の判定を行いません。
この場合、トルクレート値マイナスとなった場合でも A C C E P T (O K) と判定します。

N Rバージョン V5.03 より、トルクレート下限規格値が -0.0 の場合は、トルクレート値の
下限規格の判定を行います。

トルクレート上限規格値が 0.0 の場合には、例外として結果が 0.0 であった場合でも、
R E J E C T になります。

4-5-2 A 入出力H/W仕様と推奨接続回路

NPN（シンクタイプ）出力の標準品です。




ユーザー側PLCについて

入力抵抗の高い入力ユニットを使用した場合、外部環境等の条件によっては OUT DATA 信号を正常に受け取れない場合があります。

4-5-2 B 入出力H/W仕様と推奨接続回路 PNP特殊仕様

PNP（ソースタイプ）出力の特殊品です。



ユーザー側PLCについて

入力抵抗の高い入力ユニットを使用した場合、外部環境等の条件によっては OUT DATA 信号を正常に受け取れない場合があります。

4-5-3 入出力信号説明

【入力信号】

入力端子をLOW(0V)にすることにより、軸ユニット側では“ON”状態となります。

BYPASS : 軸切り信号

ピン番号 : 5

この信号が“ON”の間、軸ユニットは軸切り状態になりBYPASS信号が出力され、締付けSTARTが出来ません。

締付け中に軸切り状態に入った場合、締付け処理は停止します。

FAS. END : 外部強制締付け終了信号

ピン番号 : 14

PAGE 6-17

通常は目標値までの締め付けを行います。本オプションを選択すると、目標通過後にこの信号がオンすると締付けを終了して判定を行います。

BANK 1, 0 : バンク切替信号

ピン番号 : 15, 16

出力信号のバンクを切り替えます。

【出力信号】

※バンク切替を行う場合は、20ms以上時間をあけてOUT DATAを読み込んでください。

BANK1 : OFF BANK0 : OFF

REJECT : 締付けREJECT (NG) 信号 ピン番号 : 31

締付け結果が判定範囲外で異常終了した場合に“ON”出力します。
※BUSY 信号が“OFF”になってから出力します。

ACCEPT : 締付けACCEPT (OK) 信号 ピン番号 : 30

締付け結果が判定範囲内で正常終了した場合に“ON”出力します。
※BUSY 信号が“OFF”になってから出力します。

ABNORMAL : システム異常／異常終了 ピン番号 : 29

システムチェック、または締付け処理中に異常が検出された場合に“ON”出力します。

ANG HI REJECT : 締付角度上限NG ピン番号 : 28

DIFF HI REJECT : DIFF 角度上限NG ピン番号 : 28

角度モニターを行う締付けにおいて締付け角度またはDIFF角度が上限角度設定を越えて締付けを終了した場合に“ON”出力されます。

ANG LO REJECT : 角度下限NG ピン番号 : 27

DIFF LO REJECT : DIFF 角度下限NG ピン番号 : 27

角度モニターを行う締付けにおいて締付けが終了するまでに締付け角度またはDIFF角度が下限角度設定に達しなかった場合に“ON”出力されます。

TQ HI REJECT (NG) : トルク上限REJECT ピン番号 : 26

締付けトルクが上限トルク設定を越えて締付けを終了した場合に“ON”出力されます。

TQ LO REJECT (NG) : トルク下限REJECT ピン番号 : 25

締付けを開始してから終了するまでに締付けトルクが、下限トルク設定を越えなかった場合に“ON”出力されます。

BYPASS : 軸切り状態 ピン番号 : 24

軸切り状態の場合に“ON”出力します。

FAS. AVAILABLE : 締付け結果データ有り

ピン番号 : 32

RS485出力で収集可能な締付け結果データが存在する場合に“ON”出力します。
RS485出力でデータ収集が完了すると“OFF”出力します。
この信号は、NRバージョン V5.26以降でないと機能しません

TRQ. RCV. : トルクリカバリー中信号

ピン番号 : 22

トルクリカバリーを実行中している間“ON”出力します。

BANK1 : OFF BANK0 : ON

WORK SELECT 0～4 : パラメータ番号折り返し信号

ピン番号 : 25～28, 32

選択されたパラメータ番号を折り返し出力します。

WORK SELECT 4 ピン番号 : 32	WORK SELECT 3 ピン番号 : 25	WORK SELECT 2 ピン番号 : 26	WORK SELECT 1 ピン番号 : 27	WORK SELECT 0 ピン番号 : 28	パラメータ番号
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	3
OFF	OFF	OFF	ON	ON	4
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	5
OFF	OFF	ON	OFF	ON	6
OFF	OFF	ON	ON	OFF	7
OFF	OFF	ON	ON	ON	8
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	9
OFF	ON	OFF	OFF	ON	10
OFF	ON	OFF	ON	OFF	11
OFF	ON	OFF	ON	ON	12
OFF	ON	ON	OFF	OFF	13
OFF	ON	ON	OFF	ON	14
OFF	ON	ON	ON	OFF	15
OFF	ON	ON	ON	ON	16
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	17
ON	OFF	OFF	OFF	ON	18
ON	OFF	OFF	ON	OFF	19
ON	OFF	OFF	ON	ON	20
ON	OFF	ON	OFF	OFF	21
ON	OFF	ON	OFF	ON	22
ON	OFF	ON	ON	OFF	23
ON	OFF	ON	ON	ON	24
ON	ON	OFF	OFF	OFF	25
ON	ON	OFF	OFF	ON	26
ON	ON	OFF	ON	OFF	27
ON	ON	OFF	ON	ON	28
ON	ON	ON	OFF	OFF	29
ON	ON	ON	OFF	ON	30
ON	ON	ON	ON	OFF	31
ON	ON	ON	ON	ON	32

TIME1 REJECT : 1ST領域タイムオーバー ピン番号 : 30

軸ユニットの締付けが、1ST トルク又は 1ST ANGLE に達する前に 1ST TIME の設定時間を越えた場合に “ON”出力されます。

“ボルト無し”、“ワーク無し”の検出などに利用出来ます。

TIME2 REJECT : 最終締付け領域タイムオーバー ピン番号 : 29

軸ユニットの締付けが、STD トルク又は FINAL ANGLE に達する前に 1ST トルク又は 1st ANGLE からの回転時間が FINAL TIME の設定時間を越えた場合に “ON”出力されます。

マルチユニット間の信号

ピン番号 : 24, 31

マルチユニットとの通信による状態信号を出力します。

BANK 1 : ON BANK 0 : OFF

READY : 入力許可信号 ピン番号 : 3 1

PLCなどの外部機器からの入力信号に対して、動作可能な場合に“ON”出力します。
次の条件の場合、READY 信号は“OFF”になります。

- ◎電源投入時の初期処理中（5 秒間）
- ◎逆転中
- ◎異常信号出力時
- ◎軸切り状態（設定中、ダウンロードモード中（通信）など）
- ◎ストップ中
- ◎締付け中、リセット中、CAL チェック中など
- ◎軸ユニットが外部入力に対して動作不可の時

BUSY : 締付け中 信号 ピン番号 : 3 0

軸ユニットが締付け処理中の場合に“ON”出力します。

RT 1 H I R E J E C T : 1 S Tトルクレート上限NG ピン番号 : 2 9

トルクレートモニターを行う締付けにおいて THR トルクから 1ST トルク/角度までのトルクレートが 1 s t トルクレートの上限設定値を越えた場合に “ON”出力されます。

RT 1 L O R E J E C T : 1 S Tトルクレート下限NG ピン番号 : 2 8

トルクレートモニターを行う締付けにおいて THR トルクから 1ST トルク/角度までのトルクレートが 1 s t トルクレートの下限設定値より低かった場合に “ON”出力されます。

RT 2 H I R E J E C T : 2 N Dトルクレート上限NG ピン番号 : 2 7

トルクレートモニターを行う締付けにおいて 2ND 開始 トルクから CROS トルク/角度までのトルクレートが 2 n d トルクレートの上限設定値を越えた場合に “ON”出力されます。

RT 2 L O R E J E C T : 2 N Dトルクレート下限NG ピン番号 : 2 6

トルクレートモニターを行う締付けにおいて 2ND 開始 トルクから CROS トルク/角度までのトルクレートが 2 n d トルクレートの下限設定値より低かった場合に “ON”出力されます。

RT 3 H I R E J E C T : 3 R Dトルクレート上限NG ピン番号 : 2 5

トルクレートモニターを行う締付けにおいて CROS トルクから STD トルク/角度までのトルクレートが 3 r d トルクレートの上限設定値を越えた場合に “ON”出力されます。

RT 3 L O R E J E C T : 3 R Dトルクレート下限NG ピン番号 : 2 4

トルクレートモニターを行う締付けにおいて CROS トルクから STD トルク/角度までのトルクレートが 3 r d トルクレートの下限設定値より低かった場合に “ON”出力されます。

BANK1 : ON BANK0 : ON

ZERO ERR : T/D原点CAL異常 ピン番号 : 31

電源投入時

トランスデューサの原点電圧が、範囲を越えている場合に出力されます。

リセット時、セルフ チェック時

トランスデューサの原点電圧が、電源投入時の原点電圧と比較され、範囲を越えている場合に出力されます。

電源投入時、CAL スイッチが押された時、及びセルフチェック時のCALチェックにおいてCAL電圧の範囲を越えている場合に出力されます。

PSET ERR : 設定値異常 ピン番号 : 30

設定値データに異常があった場合に出力されます。

RES ERR : レゾルバ異常 ピン番号 : 29

ツール回転指令（締付け時、逆転時）時に、パルスが検出されない場合に出力されます。

TOOL ERR : ツール関係の異常 ピン番号 : 28

ツールタイプの異常、START時のツール未接続、ツールEEPROMデータ異常が、発生した場合に出力されます。

SV AMP ERR : サーボアンプ異常 ピン番号 : 27

サーボアンプに異常が発生したとき出力します。詳細は、“SV ERR”にて出力されます。

SV ERR : サーボアンプ異常コード ピン番号 : 24～26


“SV AMP ERR”が出力されたときに下記の内容を示します。

SV AMP ERR ピン番号 : 27	SV ERR 2 ピン番号 : 24	SV ERR 1 ピン番号 : 25	SV ERR 0 ピン番号 : 26	エラー内容
ON	OFF	OFF	OFF	
ON	OFF	OFF	ON	過電流、軸ユニット形式異常
ON	OFF	ON	OFF	レゾルバ異常
ON	OFF	ON	ON	軸ユニット加熱異常
ON	ON	OFF	OFF	
ON	ON	OFF	ON	過電圧、内部電源電圧異常
ON	ON	ON	OFF	入力電源電圧異常
ON	ON	ON	ON	過負荷
OFF	—	—	—	異常なし

※マルチシステムでのタイミングチャートはマルチユニットの説明書をご参照ください。

4-5-4 締付け結果データ有りタイミングチャート

OFF : P L C から見て接点「開」
ON : P L C から見て接点「閉」



- 注 1 ACCEPT (OK) ・ REJECT (NG) の出力は BANK1=OFF, BANK0=OFF の時にのみ有効となります
READY ・ BUSY の出力は BANK1=ON, BANK0=OFF の時にのみ有効となります
ので、バンク選択の信号とインターロックを取ってください。
- 注 2 軸ユニットに BYPASS (IN) を指令するとすぐに BYPASS (OUT) 状態信号を出力します。
BYPASS を実施した軸の I / O の ACCEPT (OK) ・ REJECT (NG) 出力はしません。
- 注 3 締付結果の状態詳細はバンク切り替えにより出力可能です。


4-6 SW1ディップスイッチの設定

4-6-1 軸ユニット番号の設定

多軸で使用する場合は、1 から順番に番号を設定してください。(※重複不可)

軸ユニット前面のSW1ディップスイッチ（4～8）で設定します。

表示器が取付けられている場合は、表示器下側の 2 ヶ所のネジを緩めて取り外してください。




軸ユニット 番号	SW1ディップスイッチ番号				
	4	5	6	7	8
1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	OFF	ON	ON	OFF
7	OFF	OFF	ON	ON	ON
8	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
9	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	ON	OFF	ON	ON
12	OFF	ON	ON	OFF	OFF
13	OFF	ON	ON	OFF	ON
14	OFF	ON	ON	ON	OFF
15	OFF	ON	ON	ON	ON
16	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON
18	ON	OFF	OFF	ON	OFF
19	ON	OFF	OFF	ON	ON
20	ON	OFF	ON	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON
22	ON	OFF	ON	ON	OFF
23	ON	OFF	ON	ON	ON
24	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	ON	OFF	OFF	ON
26	ON	ON	OFF	ON	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON
28	ON	ON	ON	OFF	OFF
29	ON	ON	ON	OFF	ON
30	ON	ON	ON	ON	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON

4-6-2 特殊機能の設定

SW1ディップ スイッチ番号	設 定 内 容
1 「通常OFF」	ON : 原点電圧有効範囲拡大 オフセットツールを横に取り付けた場合は原点が変動します。 アブノーマルとなる場合はONにしてください。
2 「通常OFF」	未使用
3 「通常ON」	OFF : トルクスピードへのスムーズ減速 減速動作をスムーズに行う場合はOFFにしてください。 ON : トルクスピードへの急減速 減速動作を高速で行う場合はONにしてください。(タクトアップ)

4-7 外部モニター信号

適合プラグ



メーカー：モレックス
種類：リセプタクル
型番：5557-06R
種類：メスターミナル
型番：5556

適合プラグに合った
ケーブルを用意して
おります。PAGE 3-9

MON. コネクタから次のような各モニター信号が出力されます。

ピン 番号	信 号 名	IN/OUT	内 容
1	TORQUE OUT	OUT	トルク電圧モニター出力 フルスケールトルク $\Delta 2.5V$
2	ANGLE PULSE	OUT	角度パルスモニター出力 5V TTL 信号
3	ANGLE CW/CCW	OUT	正転逆転モニター出力 5V TTL 信号
4	電流モニター	OUT	-10V~+10V +10V = SAN24M:24A, SAN40M:40A, SAN120M:120A
5	速度モニター	OUT	-10V~+10V +10V = 最大回転速度(10000rpm)
6	GND		モニター信号出力の GND

TORQUE OUT：トルク電圧 (アナログ電圧)

モニター電圧は、ゼロトルクからフルスケールトルクまでを $2.5V$ の電位差で表現します。
原点は、ナットランナーが停止している状態の電圧です。

※原点電圧は $0V$ ではありません。 ($-2V \sim +2V$ の範囲内)

また、同じ型式のツールでも原点電圧が異なります。

(例) 原点電圧が $-0.5V$ の場合、フルスケールトルク時の電圧は $+2.0V$ となり、
電圧変化が $\Delta 2.5V$ となります。

注意：NFT-xxxRH1-S につきましては $\Delta 3.75V$ の変化になります。


ANGLE PULSE：角度パルス信号 (5V TTL 信号)

角度パルスは、1度に対して1パルスを出力します。

※実際の回転角度とは、多少の誤差があります。(軸の先端を1回転で、358~362パルス)

ANGLE CW/CCW：正転逆転信号 (5V TTL 信号)

モーターが正転時に HIGH、逆転時 LOW の信号を出力します。




外部モニター機器のキャリブレーション方法

軸ユニット表示器の CAL スイッチを押すと、TORQUE OUT に約 $\angle 2.5$ V の電位差でトルク電圧を出力します。この時の軸ユニットが認識しているトルク値を DATA 表示部に表示します。外部モニター機器でこのトルク電圧で同じトルク値を表示するように調整します。


※無負荷での零トルク電圧は、0 V ではありません。

ツール毎に違いますので、外部モニター機器でゼロ点の補正が必要です。




出力回路

トルク電圧出力部



角度パルス、正転逆転信号部




4-8 RS-485 インターフェース信号

同期方式	調歩同期方式
モード	半 2 重通信
データ	8 ビット
接続状態	マルチポイント
エラー制御	VRC
パリティ	奇数パリティ
ストップビット	1 ビット
通信速度	3 8 4 0 0 bps, (9 6 0 0 bps)

ここにつなぐケーブルの詳細はこちら


PAGE 3-10

ピン番号	信号名	IN/OUT	内 容
1	TRx2+	IN/OUT	マルチユニット間の高速通信回線
2	TRx2-	IN/OUT	
3	TRx1 (+) (A)	IN/OUT	設定パソコンからのデータを受信して応答します。
4	TRx1 (-) (B)	IN/OUT	
5	TRx1 (+) (A)	IN/OUT	ピン番号 3 と接続されています。
6	TRx1 (-) (B)	IN/OUT	ピン番号 4 と接続されています。
7	GND		
8	GND		



適合プラグ RJ-45

上下のコネクタは、折り返し用となっています。
信号名も同じです。



5-1 電源投入前の確認項目

(1) 電源電圧の確認

「4-3 入力電源の接続」を参照して正しく配線されていることを確認してください。

電源電圧が3相AC200～220V 50/60Hzになっていることを確認してください。

(2) 軸ユニットとツールの接続確認

軸ユニットとツール間のレゾルバ&モーターケーブル・プリアンプケーブル・I/Oコネクタケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

ケーブルに無理な力がかかったりしていないかを確認してください。


(3) 軸ユニットとPLC（外部入出力制御機器）の配線確認

軸ユニットの入出力信号がPLCに正しく配線されていることを確認してください。

以上の項目について必ず確認の上電源を投入して下さい。

5-2 電源投入時の確認項目

電源投入時、軸ユニット表示が次のようになることを確認してください。



次のような異常発生時の表示になる場合は、軸ユニットとツール間の接続を確認してください。



<電源再投入時の注意事項>

電源を再投入する場合は、電源OFF後必ず待ち時間（推奨1分）を取ってからONしてください。この待ち時間が無かったり、短時間で再投入された場合は以下の問題が発生する可能性があります。

- ・突入電流防止回路が働かず、一次側電源回路に異常電流が流れます。
その結果、回路保護用サーキットプロテクタが遮断状態となる可能性があります。
- ・軸ユニットの電源回路が異常を検知し自動的に回路を遮断します。
その結果、電源が再投入されても電源回路は働きません。（OFF状態のまま）

電源再投入できない場合は、電源OFF後必ず5分以上待ってからONしてください。

5-3 初期設定値入力

試運転を行うための必要な設定値を入力します。

出荷時、お客様の仕様に基づいた初期設定値が入力されていますが、設定値の変更が必要な場合は「第6章 操作説明」を参照してください。

5-4 電源投入後の確認項目

以下のチェックを行うためには、外部制御機器（P L C）よりナットランナーに対し S T O P 信号を解除する必要があります

(1) 原点レベルの確認

軸ユニットの RESET スイッチを押して、トルク表示がゼロ付近になることを確認してください。
この時、ABN. LED（赤）が点灯しないことを確認してください。


(2) C A L 電圧の確認

軸ユニットの CAL スイッチを押して、トルク表示がフルスケールトルク値になることを確認してください。この時、ABN. LED（赤）が点灯しないことを確認してください。

(3) 外部指令で起動の確認

外部制御機器（P L C）からの指令で動作する事を確認してください。

6-1 RUN状態の操作



6-1-1 表示

DATA表示部

締付け結果・設定値(パラメータ)を表示します。
リアルタイム表示モード時は、実行値を表示します。

PARAM表示部


締付けパラメータ番号を表示します。
異常発生時は、アブノーマル番号を表示します。

D-NO表示部


DATA表示部に表示されたデータの番号を表示します。
異常発生時は、アブノーマルサブコードを表示します。

- ・ 1桁表示 : リアルタイム表示モード
- ・ 2桁表示 : 設定値表示モード
- ・ 左側の桁 : 締付け結果表示モード

■ パラメータ番号 : 1
データ番号 : 10




■ アブノーマル番号 : 1
サブコード : 0



■ [CAL]スイッチを押してフルスケールトルク未設定、またはツール番号不一致




■ 電源投入後、またはリセット時



6-1-2 モード切り換え


RUN状態では、[MODE]スイッチを押すことにより3つの表示モードを選択できます。
さらに、[↑]、[↓]スイッチにより表示内容を切り換えることができます。

締付けを開始すると表示は消えますが、締付け終了時は締付け結果表示モードとなります。
また、締付け中はスイッチによる表示切り換え、及びモード切り換えは基本的にはできません。




6-1-3 キー操作

[MODE]スイッチを押す度に「リアルタイム表示モード」,「締付け結果表示モード」,「設定値表示モード」を選択できます。締付け動作中は「締付け中状態表示」を行います。



異常が発生した時、または STOP 信号が OFF 入力の際は「ステータス表示」を行います。
[MODE]スイッチでの表示切り換えは次のようになります。




リアルタイム表示モード

D-NO: 1桁表示

リアルタイム表示モードでは、以下のデータが表示されます。
[↑], [↓]スイッチを押すことで「D-NO」が切り換わります。

D-NO	DATA
0	トルク値表示 現在のトルクトランスデューサにかかっているトルク負荷をリアルタイムに表示します。
1	トルク電圧値表示 現在のトルクトランスデューサからのトルク信号電圧をリアルタイムに表示します。
2	最大トルク値表示（最大値ホールド） このモード中で最後に[RESET]スイッチが押された時点からのピークトルクを表示します。 [SET]スイッチを押すことで、1分間のサーボロックが可能です。
3	回転角度表示 このモード中で最後に[RESET]スイッチが押された時点からツール先端が締付け方向（CW）に回転した角度をリアルタイムに表示します。（-1999 ～ 9999度）
4	過負荷率（100でオーバーロード） 現在の電子サーマル値が表示されます。
5～	社内調整用




締付け結果表示モード

D-NO : 左側の桁

締付け結果表示モードでは、以下のデータが表示されます。
[↑], [↓]スイッチを押すことで「D-NO」が切り換わります。

D-NO	DATA	単位
0	ピークトルク値 (判定トルク値)	Nm
1	最終角度値	deg
2	1ST トルクレート値	Nm/deg
3	2ND トルクレート値	Nm/deg
4	1ST 領域 締め付け時間	Sec
5	最終領域 締め付け時間	Sec
6	サイクル時間	Sec
7	締付けモード番号	
8	3RD トルクレート値	Nm/deg
9	DIFF 角度値	deg
0	締付け方法番号	
1	ステップ	
3	セルフチェック ON : 実行した OFF : 実行しなかった	
4	逆転フラグ ON : 逆転した OFF : 逆転しなかった	
5	締付け停止理由 0 : リセット/データなし/リバース後, 1 : アブノーマル 2 : BYPASS 信号, 3 : STOP 信号 4 : REJECT 5 : ACCEPT (正常時)	
6	トルク判定 t q H/L (最終) H/L (ピーク) (上下限電流警告表示)	
7	角度判定 A n H/L (DIFF) H/L (角度)	
8	トルクレート判定 r H/L (1ST) H/L (2ND) H/L (3RD)	
9	時間判定 t i H/L (1ST) H/L (FNL) r (下限ネジ山数) r (上限ネジ山数)	
0	1ST トルクレートエリア インクリメントトルク	Nm
1	2ND トルクレートエリア インクリメントトルク	Nm
2	オフセットトルク	Nm
3	1ST ピークトルク	Nm
4	最終トルク値	Nm
5	ピークトルク (判定トルク) での角度	deg
6	最大電流値	A
7	回転ネジ山数	Rev.
8	負荷率	%




設定値表示モード

D-NO: 2桁表示

設定値表示モードでは、以下のデータが表示されます。

[↑],[↓]スイッチを押すことで「D-NO」が切り換わり、そのデータ番号のデータを表示します。
各パラメータ番号の最終データ番号で[↓]スイッチを押すと、パラメータ番号が+1されます。
各パラメータ番号の先頭データ番号で[↑]スイッチを押すと、パラメータ番号が-1されます。




詳細は、PAGE 6-12 を参照してください。


締付け中状態表示

締付け中は、以下のスピード状態が表示されます。
パラメータ番号 1 で締付けている時の表示例です。


■ 初期スピード中




■ フリーランススピード中




■ スロ・ダウンスピード中




■ トルクスピード中




■ STEP 2 動作待ち




■ STEP 2 締付け中




■ STEP 3 動作待ち




■ STEP 3 締付け中




■ ワレットチェック実行中



■ 杉山逆転 2 実行中



■ 杉山逆転 3 実行中




通常の逆転 (REVERSE) は表示されません。

ステータス表示

異常が発生した時、STOP 信号が OFF 入力の時、RESET 信号が ON 入力の時、CAL 信号が ON 入力の時以下のステータスが表示されます。


■ 異常発生時




■ STOP 信号 OFF 入力時



■ RESET 信号 ON 入力時




■ CAL 信号 ON 入力時



DATA 部にはトルク値を表示します。

6-2 B Y P A S S (軸切り) 状態の操作




6-2-1 ダウンロードモードと設定値選択モード

ダウンロードモード

B Y P A S S (軸切り) 状態になった直後は、外部通信で設定値を書き換えることができます。

設定値ダウンロード中



[MODE] スイッチを押すと、「設定値選択モード」に切り換わります。

※設定値ダウンロード中は、通信が終了するまで「設定値選択モード」に切り換わりません。


設定値選択モード

「設定値選択モード」に入った直後は、「PARM」表示部にカーソル(数字点滅)が表示されます。

[↑], [↓] スイッチを押すと、カーソル位置の値が±1 されます。

選択したパラメータ番号「PARM」とデータ番号「D-NO」の設定値が「DATA」に表示されます。

[MODE] スイッチを押すと、次のように「PARM」→「D-NO(左桁)」→「D-NO(右桁)」→「PARM」の順にカーソルが移動します。




[SET] スイッチを押すと、「設定値編集モード」に切り換わります。

6-2-2 設定値編集モード


「設定値編集モード」に入った直後は「DATA ①」にカーソル(数字点滅)が表示されます。

[↑],[↓]スイッチを押すと、カーソル位置の値が±1されます。

[MODE]スイッチを押すと、次のように「DATA ①」→「DATA ②」→「DATA ③」→「DATA ④」の順にカーソルが移動し、その後「設定値選択モード」に切り換わります。




設定値を変更して[SET]スイッチを押すと、その設定値に書き換わり「設定値選択モード」に切り換わります。但し、設定値異常の時は、次のような表示になり設定値の書き換えを行いません。



システムパラメータの設定方法

[SET]スイッチを押した後、[↑]または[↓]スイッチで「NO」から「YES」に表示を切り換えてから、再度[SET]スイッチを押すと変更されます。




※「NO」「YES」の表示は1秒で消えてしまい、変更した設定値は元に戻ります。




- ・ 設定値を変更して「DATA ④」の位置で[MODE]スイッチを押すと、変更した設定値はキャンセルされて元に戻ります。
- ・ ツール番号 (PARM : 0 D-NO : 20) を変更すると、トルク (D-NO : 10~1E), レート (D-NO : 30~35), スピード (D-NO : 50~56) には初期値が設定されます。
- ・ RUN/BYPASS スイッチを BYPASS 側から RUN 側に戻した時点で、変更した設定値が内部に記憶されます。
設定値変更中に電源OFFした場合は、変更した設定値は全てキャンセルされて変更前の設定値に戻ります。
- ・ 電源再投入で有効になるシステムパラメータがあります。

6-2-3 キー操作




(1) パラメータ番号の選択

「PARM」にカーソルがある状態で[↑],[↓]スイッチを押すと、パラメータ番号 0～32 を選択することができます。選択されたパラメータ番号のデータが「DATA」に表示されます。




(2) データ番号の選択

「D-NO(左桁)」にカーソルがある状態で[↑],[↓]スイッチを押すと、データ番号の上位 1 桁目を選択することができます。選択したデータ番号のデータが「DATA」に表示されます。




「D-NO(右桁)」にカーソルがある状態で[↑],[↓]スイッチを押すと、データ番号の下位 1 桁目を選択することができます。選択したデータ番号のデータが「DATA」に表示されます。



※動作方式により使用しないパラメータ (下記×印) のデータ番号とデータは表示されません。

D-NO	動作方式	
	トルク法	角度法
1 3 目標トルク	○	×
2 2 目標角度	×	○
2 3 1ST角度	×	○
2 4 CROS角度	×	○

6-2-4 設定値（パラメータ）の詳細



第 6 章 操作説明

項 目	パラメータ番号 PARM	データ番号 D-NO	DATA	単位
システム	00	00	トルク単位【0:Nm】で固定 〈※変更不可〉	
	00	01	NRバージョン/パラメータ間 copy 〈※変更不可〉	
	00	02	アンプバージョン 〈※変更不可〉	
	00	03	機能バージョン	
	00	04	外部ギア比	
	00	06	波形サンプリング間隔 NRバージョン V2.46 以降	
	00	07	角度モード NRバージョン V5.09 以降	
	00	08	波形履歴設定 NRバージョン V5.21 以降	
ツール データ 〈※変更不可〉	00	10	接続ツール番号	
	00	11	ツールCALトルク	Kgm
	00	12	ツールCAL電圧	V
	00	13	ツールゼロトルク電圧	V
	00	14~1A	社内管理用データ	
	00	1B/1C	ツール締付けカウント（上位4桁/下位4桁）	
ツールタイプ	00	20	ツール番号	
時計 〈SAN3-DP1/2〉	00	30	日付 年 “2008” 2008年	
	00	31	日付 月日 “709” 7月 9日	
	00	32	時刻 時分 “1510” 15時10分	
	00	33	時刻 秒 “50” 50秒	

○変更可 ×変更不可

項 目 [単位]	パラメータ番号 PARM	データ番号 D-NO	DATA	トルク 法	角度 法	オフセット チェック
締付け	01~32	00	締付けモード(ステップ+方法)	XXX0	XXX1	XXXX
	01~32	05	締付けオプション1	0000	0000	0200
	01~32	06	締付けオプション2	○	○	○
トルク [Nm]	01~32	10	フルスケールトルク (CAL 値)	○	○	○
	01~32	11	下限ピークトルク	○	○	
	01~32	12	上限ピークトルク	○	○	
	01~32	13	STD (目標) トルク	○		
	01~32	14	スピードチェンジトルク (締付け回転数切り換えトルク)	○	○	
	01~32	15	1STトルク	○	○	
	01~32	16	SNUGトルク (角度モニタ計測起点トルク)	○	○	
	01~32	17	スレッシュホールドトルク (1STトルクレートスタートトルク)	○	○	
	01~32	18	CROSトルク (3RDトルクレートスタートトルク)	○	○	
	01~32	19	トルクカトリミットトルク 共廻り検知トルク	○	○	○
	01~32	1A	オフセットリミットトルク 1Pリバーストルク	○	○	○
	01~32	1B	逆転リミットトルク	○	○	
	01~32	1C	下限最終トルク	○	○	
	01~32	1D	上限最終トルク	○	○	
	01~32	1E	2NDトルクレートスタートトルク	○	○	

項 目 [単位]	パラメータ番号 PARM	データ番号 D-NO	DATA	トルク 法	角度 法	オフセット チェック
角度 [deg]	01～32	20	下限角度	○	○	
	01～32	21	上限角度	○	○	
	01～32	22	目標角度		○	
	01～32	23	1ST角度		○	
	01～32	24	CROS角度 (3RDトルクレートスタート角度)		○	
	01～32	25	補正角度	○	○	
	01～32	26	共廻り検知角度上限	○	○	
			DIFF下限角度			
	01～32	27	DIFF上限角度	○	○	
	01～32	28	拡張用 固定値[0]	×	×	
	01～32	29	拡張用 固定値[0]	×	×	
レート [Nm/deg]	01～32	30	下限1STトルクレート	○	○	
	01～32	31	上限1STトルクレート	○	○	
	01～32	32	下限2NDトルクレート	○	○	
	01～32	33	上限2NDトルクレート	○	○	
	01～32	34	下限3RDトルクレート	○	○	
	01～32	35	上限3RDトルクレート	○	○	
時間 [sec]	01～32	40	イニシャル時間	○	○	
	01～32	41	1ST領域締付け上限時間	○	○	
	01～32	42	最終領域締付け上限時間	○	○	
	01～32	43	1ST領域締付け下限時間	○	○	
	01～32	44	最終領域締付け下限時間	○	○	
	01～32	45	回転数上昇時間	○	○	
	01～32	46	回転数下降時間	○	○	
	01～32	47	逆転回転数上昇時間	○	○	
	01～32	48	トルクリカバリ時間	○	○	
回転速度 [rpm]	01～32	49	逆転後の締付け待ち時間	○	○	
	01～32	50	イニシャルスピード	○	○	
	01～32	51	フリーランスピード	○	○	
	01～32	52	スローダウンスピード	○	○	
	01～32	53	トルクスピード	○	○	
	01～32	54	逆転1, 2スピード	○	○	
	01～32	55	逆転3スピード	○	○	
			1プリバーススピード			
	01～32	56	オフセットチェックスピード	×	×	○
ネジ山数 [rev]	01～32	60	フリーランネジ山数	○	○	
	01～32	61	トルクカットネジ山数	○	○	○
	01～32	62	オフセットチェックネジ山数	×	×	○
	01～32	63	逆転2ネジ山数	○	○	
	01～32	64	逆転3ネジ山数	○	○	
			1プリバース時間 (0.1Sec)			
	01～32	68	締付け判定下限ネジ山数	○	○	○
	01～32	69	締付け判定上限ネジ山数	○	○	○
電流 [A]	01～32	70	フルスケール電流	○	○	
	01～32	71	上限電流	○	○	
	01～32	72	下限電流	○	○	
	01～32	73	制限電流	○	○	

※塗り潰されている所は表示器でスキップされます。

システムパラメータ パラメータ番号 00

データ番号 00 トルク単位

※変更不可

軸内の締付けパラメータは全て同じトルク単位となります。

0 : トルク単位 Nm (固定)


データ番号 01 NRバージョン/パラメータ間コピー

※変更不可

軸ユニットのソフトウェアバージョンです。

パラメータ単位のコピー操作

「DATA」の上位 2 桁にコピー元、下位 2 桁にコピー先のパラメータ番号を入力した後、通常のシステムパラメータの設定操作を行うと、パラメータ単位のコピーを行います。



一括コピー操作

「DATA」の上位 2 桁に 99、下位 2 桁に 16 を入力して通常のシステムパラメータの設定操作を行うと、パラメータ 1 がパラメータ 2 ～ 16 にコピーされます。

「DATA」の上位 2 桁に 99、下位 2 桁に 32 を入力して通常のシステムパラメータの設定操作を行うと、パラメータ 1 がパラメータ 2 ～ 32 にコピーされます。

締付け結果履歴の消去操作

「DATA」の上位 2 桁に 99、下位 2 桁に 99 を入力して

通常のシステムパラメータの設定操作を行うと、締付け結果履歴の情報が全て消去されます。

データ番号 02 アンプバージョン

※変更不可

アンプバージョンです。

データ番号 03 機能バージョン

特殊機能で使します。 付録 3

データ番号 04 外部ギア比

標準設定 : 1. 000

設定範囲 : 0. 300 ～ 3. 000

ツール先端にギアを装着している場合、ツールの出力軸とのギヤ比を設定します。

データ番号 06 波形サンプリング間隔

標準設定 : 5 NRバージョン V2.46 以降

機能しません。 拡張用の設定です。

データ番号 07 角度モード

標準設定 : 0

NRバージョン V5.09 以降

角度設定値を 0.1 度に変更することが出来ます。

設定値	角度設定項目の単位	D-No. 20～
0000	角度設定	1 度
0001	角度設定	0.1 度 (特殊機能動作)
0002	角度設定	1 度
0003	角度設定	0.1 度 (特殊機能動作)

データ番号 08 波形履歴設定

標準設定：0000 NRバージョン V5.21 以降

設定範囲：0000～3999

波形履歴の設定を行います。

3999

ACCEPT 保存件数 0～最大保存件数

ALL 指定の場合は、999 を設定します。

波形データ数	0 : 100°	1 : 200°	2 : 400°	3 : 600°
最大保存件数	105件	70件	42件	30件

波形データ数に 1 : 200° を設定し、ACCEPT 保存件数に 035 を設定すると、動作判定が ACCEPT のデータを 35 件、REJECT のデータを 35 件保存します。

ACCEPT 保存件数に 999 を設定すると、動作終了順に 70 件保存します。

保存データは、上限まで達すると、最新のデータに更新されていきます。

※電源を OFF にしたり、波形履歴設定を変更するとクリアされます。

パラメータ番号毎に、保存する／しないを設定できます。


各パラメータのデータ番号 06 にて設定できます。※PAGE6-17 参照

データ番号 20 ツール番号

巻末の付録『ツール形式一覧』の中から接続されているツール番号を設定します。

[締付][トルク][角度][レート][時間][回転数][秒/山数][電流]パラメータ パラメータ番号 01～32

データ番号 00 締付けモード（方法+ステップ）




※1）SNUG TQ 角度原点締付け方法 と 他の締付け方法の違いについて

SUNG TORQUE からの角度計測方法が異なります。
通常の締付けアプリケーションでは、違いがありませんので、締付けモード番号の
XX10, XX11, XX20, XX21を選択して下さい。


◎ 1ステップ締付 角度法の場合 (XX11)

SNUG TORQUE以下では、角度値のカウントアップを行いません。
[目標角度が90° のとき]



◎ 1ステップ締付 SNUG TQ 角度原点 角度法の場合 (XX01)

SNUG TORQUE検出以降は、トルクに関係なく角度値のカウントアップを行います。
[目標角度が90° のとき]



データ番号 05 締付オプション 1

PAGE 2-15

0100 : DIFF 上下限角度判定有効
角度法／トルク法に関係なく 2ND レート値より DIFF 角度差の判定を行います。

0200 : オフセットチェック動作

PAGE 2-11

外部のギヤーのプリロードトルクが規定以下であるかのチェックを行います。
これが選択された場合は、締付け動作が出来ません。

0400 : 1/4 トルクリカバリ動作

1000 : 締付停止後のツール反力低減動作

PAGE 2-13


0001 : オフセットトルク補正

締付けに前回オフセットチェックした値で補正した締付けを行います。
オフセットチェック動作が選ばれていませんと有効になりません。

PAGE 4-18

0002 : FAS. END 信号入力により締付けを中止して判定を行います。

トルク法では、目標トルク検出以降の FAS. END 信号入力にて終了し判定を行います。
角度法では、目標角度検出以降の FAS. END 信号入力にて終了し判定を行います。



0004 : 締付後 ソケット食いつき防止逆転機能 1P リバース

0010 : 共廻り検知機能 ON

※複数の機能を組み合わせる場合は「16進数でたし算」して下さい。

例) 0400 + 0002 + 0004 = 0406

PAGE 2-12



0010 : 共廻り検知機能と 0100 : DIFF 上下限角度判定は同時に使用できません。データ番号 26 の仕様が重複するためです。

データ番号 06 締付オプション 2

PAGE 6-15

0010 : 波形保存しない。

0020 : 逆転後の締付け連続動作を行う

PAGE 2-14

波形保存を行わず、逆転後の締付け連続動作を行う場合は、0030 を設定して下さい。

データ番号 06 締付オプション 2

* * * * ※十の位の 16 進数ビット操作にて設定します。

*

*

*

*

*

*

*

*

0 : 波形保存を行う 1 : 波形保存を行わない

0 : 逆転動作を行わない 1 : 逆転動作を行う

データ番号 0 6 締付オプション 2

* * *

※一の位の 1 0 進数コード操作にて設定します。

スロープ停止機能

	FN スロープ 減速時間	SD スロープ 減速時間
0 :	0 m s	0 m s
1 :	1 0 0 m s	0 m s
2 :	2 0 0 m s	0 m s
3 :	0 m s	2 0 m s
4 :	0 m s	3 0 m s
5 :	0 m s	4 0 m s
6 :	0 m s	5 0 m s
7 :	0 m s	7 5 m s
8 :	0 m s	1 0 0 m s
9 :	0 m s	1 5 0 m s

軸 V5. 27~

データ番号10 フルスケールトルク

フルスケールトルクは、通常 接続T O O Lのトルク値を設定します。
但し、ツール先端に負荷の加わるようなソケット、オフセットギアが接続されたり、締付けワークの性質により AFC1500締付け結果表示値と、締付けトルク検定器などによる結果が異なった場合には、フルスケールトルク設定により、検定器結果に補正する事ができます。
但し、フルスケールトルク設定は、T O O Lのトルク値の±2.0%まで可能です。
(NFT-801RM3-Sは、フルスケールトルク設定が、62.7～94.0Nmまでの変更が可能です。)

$$\frac{\text{実測トルク (検定器などの結果)} \times \text{現在のフルスケールトルク (CAL TQ)}}{\text{STD (目標) トルク設定値}}$$

例1) 801RM3のツールで、フルスケールトルク 78.4、STD TQ 50.0設定で、
実測値 (検定結果) が48.0Nmの場合

$$48.0 \div 50.0 \times 78.4 = 75.2 \text{ に変更します。}$$

例2) 302RM3のツールで、フルスケールトルク294.2、STD TQ 200.0設定で、
実測値 (検定結果) が210.0Nmの場合

$$210.0 \div 200.0 \times 294.2 = 308.9 \text{ に変更します。}$$

注意：フルスケールトルク値を修正した場合には、他の設定トルク値が変更したフルスケールトルクより小さい事を確認して下さい。他のトルク設定値は、ツールの最大トルク値よりも小さく、フルスケールトルクよりも小さい必要があります。

データ番号11 下限ピークトルク [Nm]

データ番号12 上限ピークトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.1

締付判定トルクの上下限値を設定します。上下限 REJECT 時は、締付けを終了します。

データ番号13 目標トルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0


締付け目標のトルク値を設定します。[00:締付モード]がトルク法になっていないと無効です。

10.0を設定すると、トルク値が10.0[Nm]になるまで締付けします。

データ番号14 スピードチェンジトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0

フリーランスピードからスローダウンスピードに切り換わるトルク値を設定します。



注意

フリーランネジ山数に到達していなくてもスピードチェンジトルクを検出するとスローダウンスピードに切り換わります。
スロープ停止機能によって減速時に発生するツールへのダメージを緩和します。

データ番号 15 1STトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0


データ番号 23 1ST角度 [deg]

設定範囲：0 ～ 9999 (0～999.9:0.1度仕様)

[17:スレッシュホールドトルク]から[15:1STトルク/23:1ST角度]までのトルクと角度の傾き計測(レート1)判定を行うことができます。

トルク上限値は[15:1STトルク/23:1ST角度]、トルク下限値は[17:スレッシュホールドトルク]になります。

トルクスピードに切り替わります。




データ番号 16 SNUGトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0

このトルク値を超えた時点から角度を計測します。

(例) [16:SNUGトルク]を10Nm、[22:目標角度]を90°とした場合




注意

全ての角度に関する設定値は、[16:SNUGトルク]からの角度となります。

データ番号 17 スレッシュホールドトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0

[17:スレッシュホールドトルク]と[15:1STトルク/23:1ST 角度]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート1)を行う場合の計測開始点を設定します。



レート監視を行わない場合は、[17:スレッシュホールドトルク]に[10:フルスケールトルク]と同じ値を設定してください。

データ番号 18 CROSトルク [Nm]


設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.0

データ番号 24 CROS角度 [deg]


設定範囲：0～9999 (0～999.9:0.1 度仕様)

「トルク法」の場合、[18:CROS トルク]と[13:目標トルク]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート3)を行う場合の計測開始点を設定します。

目標値の95%以上の値を設定することで、回転速度3rpmにて締め付けを行うことが可能です。



「角度法」の場合、[24:CROS 角度]と[22:目標角度]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート3)を行う場合の計測開始点を設定します。



データ番号 19 トルクカトリミットトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1. 1

締め付け中にトルクカトリミットトルクを超えるトルクがツールに発生するとアブノーマルとなり締め付けがその場停止します。

データ番号 19 共廻り検知トルク [Nm]

データ番号 26 共廻り検知角度上限 [deg]

共廻り検知機能が有効になっている場合に有効となる設定値です。

SNUG トルクを起点として、共廻り検知トルクに設定した値以下にトルクが落ち込んだ状態で、共廻り検知角度に設定した値の間にトルクが復帰しない場合、共廻り REJECT として判定されます。

データ番号 1A オフセットリミットトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1. 1

データ番号 56 オフセットチェックスピード [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数
(19)オフセットチェック をご参照ください。

PAGE 2-11

データ番号 1B 逆転リミットトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1. 1

逆転時に、このトルクを超えると異常となり、動作を停止します。

データ番号 1C 下限最終トルク [Nm]

データ番号 1D 上限最終トルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1. 1

「角度法」の場合、締め付角度に達した時点の締め付判定トルクの上下限値を設定します。


上下限 REJECT 時は、締め付けを終了します。

「トルク法」の場合は、ピーク上下限トルクと同じ値を設定してください。


データ番号 1E 2ND レートスタートトルク [Nm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1. 0

「トルク法」の場合、このトルクから[18:GROS トルク]の2点間のトルクと角度の傾き計測(レート2)を行う場合の計測開始点を設定します。



「角度法」の場合、このトルクから[24:GROS 角度]2点間のトルクと角度の傾き計測(レート2)を行う場合の計測開始点を設定します。



データ番号20 下限角度値 [deg]**データ番号21 上限角度値 [deg]**

設定範囲：0 ～ 9999 (0～999.9:0.1度仕様)

締付判定角度の上下限値を設定します。上下限 REJECT 時は、締付けを終了します。

締付け時のボルトの伸びや焼き付きなどの検知が可能です。

データ番号22 目標角度 [deg]

設定範囲：0 ～ 9999 (0～999.9:0.1度仕様)

「角度法」の場合、締付けの目標角度値を設定します。

[00:締付モード]が角度法になっていないと無効です。

90°を設定すると[16:SNUG トルク]を0°として、90°まで締め付けます。

データ番号25 補正角度 [deg]

設定範囲：-99 ～ 99 (-9.9～9.9:0.1度仕様)

ツール先端からのソケットアダプター、締付け対象物に締付け中にねじれ等が発生し制御角度及び、表示角度に対して角度補正を行う場合に設定して下さい。

通常0を設定して下さい。

データ番号26 DIFF下限角度 [deg]**データ番号27 DIFF上限角度 [deg]**

設定範囲：-999 ～ 999 (-99.9～99.9:0.1度仕様)

角度法／トルク法に関係なく2NDレート値よりDIFF角度差の判定を行います。

表示器からマイナス値を入力する場合。1999[SET]→「-999」が表示されます。



DIFF機能を使わない場合は、DIFF上下限角度に0を設定してください。

データ番号30 レート1下限値 [Nm/deg]

設定範囲：- (ツール形式の最大トルクレート) ～ ツール形式の最大トルクレート

[17:スレッシュホールドトルク]と[15:1STトルク/23:1ST角度]の2点間のトルクと角度の傾きの下限値を設定します。

0.0の場合は、トルクレート値の下限規格の判定を行いません。NRバージョン V5.03 より

-0.0設定の場合は、判定を行います。0.0を再度設定すると-0.0が設定出来ます。

[15:1STトルク/23:1ST角度]に到達した時点で判定処理を行います。

データ番号31 レート1上限値 [Nm/deg]

設定範囲：- (ツール形式の最大トルクレート) ～ ツール形式の最大トルクレート

[17:スレッシュホールドトルク]と[15:1STトルク]の2点間のトルクと角度の傾きの上限値を設定します。

トルクレート上限規格値が0.0の場合には、例外として結果が0.0であった場合でも、REJECTになります。

[15:1STトルク]に到達した時点で判定処理を行います。

データ番号32 レート2下限値 [Nm/deg]

設定範囲：- (ツール形式の最大トルクレート) ～ ツール形式の最大トルクレート

「トルク法」は[1E:2NDレートスタートトルク]と[18:GROS トルク]、

「角度法」は[1E:2NDレートスタートトルク]と[24:GROS 角度]の2点間のトルクと角度の傾きの下限値を設定します。

0.0の場合は、トルクレート値の下限規格の判定を行いません。NRバージョン V5.03 より

-0.0設定の場合は、判定を行います。0.0を再度設定すると-0.0が設定出来ます。

[18:GROS トルク/24:GROS 角度]に到達した時点で判定処理を行います。

データ番号 33 レート 2 上限値 [Nm/deg]

設定範囲：－（ツール形式の最大トルクレート）～ ツール形式の最大トルクレート
「トルク法」は[1E: 2ND レートスタートトルク]と[18: CROS トルク]、
「角度法」は[1E: 2ND レートスタートトルク]と[24: CROS 角度]の 2 点間のトルクと角度の傾きの
の上限値を設定します。
トルクレート上限規格値が 0.0 の場合には、例外として結果が 0.0 であった場合でも、
REJECT になります。
[18: CROS トルク/24: CROS 角度]に到達した時点で判定処理を行います。

データ番号 34 レート 3 下限値 [Nm/deg]

設定範囲：－（ツール形式の最大トルクレート）～ ツール形式の最大トルクレート
「トルク法」は[18: CROS トルク]と[13: 目標トルク]、「角度法」は[24: CROS 角度]と[22: 目標角度]
の 2 点間のトルクと角度の傾きの下限値を設定します。
0.0 の場合は、トルクレート値の下限規格の判定を行いません。NR バージョン V5.03 より
－0.0 設定の場合は、判定を行います。0.0 を再度設定すると－0.0 が設定出来ます。
目標に到達した時点で判定処理を行います。

データ番号 35 レート 3 上限値 [Nm/deg]

設定範囲：－（ツール形式の最大トルクレート）～ ツール形式の最大トルクレート
「トルク法」は[18: CROS トルク]と[13: 目標トルク]、「角度法」は[24: CROS 角度]と[22: 目標角度]
の 2 点間のトルクと角度の傾きの上限値を設定します。
トルクレート上限規格値が 0.0 の場合には、例外として結果が 0.0 であった場合でも、
REJECT になります。
目標に到達した時点で判定処理を行います。



各レート下限値に「0.00」を設定した場合は、下限判定を無視します。
「-0.00」とした場合は下限 NG 判定を行います。設定時ご注意ください。
軸ユニットから各レートのマイナス値を入力したい場合は、最上位の桁にプラス 5
した値を入力します。
－10.00 としたい場合は、60.00 と設定して下さい。
設定後の表示は、最上位に－符号を表示する為、最小位の桁は表示されません。
－10.00 の場合、－10.0 と表示されます。
軸ユニットからは、－4999（少数点位置はツールによってかわります）までしか
設定できません。ユーザーコンソールからなら－5000 まで設定が可能です。

データ番号40 初期時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 999.9

データ番号50 初期スピード [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数

締付開始時の衝撃を緩和するための時間を設定します。

初期時間の間、初期スピードを実行します。

[40 初期時間]に0を設定すると、フリーランススピードから実行します。(タクトアップ)

データ番号41 1ST時間上限 [sec]

設定範囲：0 ～ 999.9

締付開始から[15:1STトルク]または[23:1ST角度]に達するまでの時間の上限値を設定します。

この設定値を超えると REJECT になります。

データ番号42 2ND時間上限 [sec]

設定範囲：0 ～ 300.0

[15:1STトルク]から[13:目標トルク]、または[23:1ST角度]から[22:目標角度]に達するまでの時間の上限値を設定します。

この設定値を超えると REJECT になります。

データ番号43 1ST時間下限 [sec]

設定範囲：0 ～ 999.9

締付開始から[15:1STトルク]または[23:1ST角度]に達するまでの時間の下限値を設定します。

この設定時間以内に達すると REJECT になります。

データ番号44 2ND時間下限 [sec]

設定範囲：0 ～ 300.0

[15:1STトルク]から[13:目標トルク]、または[23:1ST角度]から[22:目標角度]に達するまでの時間の下限値を設定します。

この設定時間以内に達すると REJECT になります。

データ番号45 回転数上昇時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 5.0

締付け開始して指定の速度に達するまでの時定数時間に相当します。

データ番号46 回転数下降時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 5.0

締付け停止してゼロ速度になるまでの時定数時間に相当します。

データ番号47 逆転回転数上昇時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 5.0

逆転する場合の回転速度上昇時間です。

データ番号48 トルクリカバリ時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 5.0

トルク法締付けにおいて、目標トルクまでの締付け完了後、目標トルクで設定期間続け、手動による増し閉と同等な締付けが可能となります。

通常は0秒を設定しトルクリカバリ動作は行わないで下さい。過負荷が発生します。

データ番号49 逆転後の締付け待ち時間 [sec]

設定範囲：0 ～ 5.0

逆転後の締付け待ち時間を設定します。

データ番号 5 1 フリーランスピード [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数
ソケット勘合後のネジの着座手前までの高速で回るスピードを設定します。

データ番号 5 2 スローダウンスピード [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数
フリーラン動作終了後から[15: 1ST トルク/ 23:1ST 角度]に入るまでのスピードを設定します。
フリーラン動作中に[15: 1ST トルク/ 23:1ST 角度]、または[24:CR0S 角度]に達した場合は、このスピードは使用されず[53:トルクスピード]に切り換わります。

データ番号 5 3 トルクスピード [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数
最終締付動作のスピードを設定します。
1ST トルク/ 1ST 角度の検出後に切り換わります。

※トルクスピードが遅いほど締付け精度が上がります。(ただしタクトタイムは延びます)

データ番号 5 4 逆転スピード 1, 2 [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数

データ番号 6 3 逆転 2 ネジ山数 [rev] 設定範囲：0 ～ 99. 9

締付け終了位置から[63:逆転 2 ネジ山数]に逆転する時のスピードを設定します。
また逆転中に[1B:逆転トルクリミット]以上発生すると REJECT になり停止します。

データ番号 5 5 逆転スピード 3 [rpm]

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数

データ番号 6 4 逆転 3 ネジ山数 [rev] 設定範囲：0 ～ 99. 9

締付け終了位置から[64:逆転 3 ネジ山数]に逆転する時のスピードを設定します。
また逆転中に[1B:逆転トルクリミット]以上発生すると REJECT になり停止します。

データ番号 6 0 フリーランネジ山数 [rev]

設定範囲：0 ～ 99. 9
[51:フリーランスピード]から[52:スローダウンスピード]に切り換える山数を設定します。

データ番号 6 1 トルクカットネジ山数 [rev]

設定範囲：0 ～ 99. 9
起動回転トルクの大きいものは、このネジ山数を設定します。
この間に[19:トルクカットリミット]を超えなければ 1 S T 締付け領域として動作します。

データ番号 6 2 オフセットチェックネジ山数 [rev]

設定範囲：0 ～ 99. 9
【オフセットチェックモード】が有効の時、[61:トルクカットネジ山数]が終了した以降
[56:オフセットチェックスピード]にてこの山数だけ回転させ、
この期間の平均トルクが[1A:オフセットトルクリミット]より小さければ ACCEPT となります。

データ番号 6 8 締付け判定下限ネジ山数 [rev] 設定範囲：0 ～ 99. 9

データ番号 6 9 締付け判定上限ネジ山数 [rev] 設定範囲：0 ～ 99. 9

(20)トルク法 締付けネジ山数判定 の説明をご参照ください。

PAGE 2-12

データ番号70	フルスケール電流 [A]
データ番号71	上限電流 [A]
データ番号72	下限電流 [A]
データ番号73	制限電流 [A]

設定範囲：0 ～ ユニット形式により異なる

使用されるユニットの形式にあわせて以下の表の値を設定してください。

ユニット形式	ツール形式	フルスケール電流 [A]	上限電流 [A]	下限電流 [A]	制限電流 [A]
SAN3/4/4A-24M	NFT-□□□RM1	12.0	12.0	0.0	12.0
	NFT-□□□RM2	24.0	24.0	0.0	24.0
SAN3/4/4A-24HM	NFT-□□□RH1	24.0	24.0	0.0	24.0
SAN3/4/4A-40M	NFT-□□□RM3	40.0	40.0	0.0	40.0
SAN3/4/4A-60HM	NFT-□□□RH3	60.0	60.0	0.0	60.0
SAN3/4/4A-120TM	NFT-□□□RM4	80.0	80.0	0.0	80.0
SAN3/4/4A-120WM	NFT-□□□RM5	120.0	120.0	0.0	120.0

データ番号1A	1Pリバーストルク [Nm]
データ番号55	1Pリバーススピード [rpm]

設定範囲：0 ～ [10:フルスケールトルク] × 1.1

設定範囲：ツール最低回転数 ～ ツール最高回転数

データ番号64	1Pリバース時間 [sec]
---------	----------------

設定範囲：0 ～ 99.9

1Pリバース機能が有効になっていると上記の
データ番号がこの機能に切り替わります。

(21) 1Pリバース の説明をご参照ください。

PAGE 2-12


7-1 表示器の種類

オプション


SAN3-DP1

SAN3ユニットの前面に取り付け出来る表示器です。

2008年4月以前のSAN3-120TM SAN3-120WMユニットにつきましては
取り付け出来ない場合があります。



SAN3-DP2




この製品は本マルチシステムにて使用することはできません。
マルチユニットのCOMポートから出力される締め付け結果は
接続された軸数分一度に収集されて出力されます。

軸ユニット表示器には、SAN3-24M/40M用と、SAN3-120TM/120WM用の形式に分かれます。


SAN-DP1


SAN3-24M/40Mユニットの前面に取り付ける表示器です。



SAN-DP3

SAN3-120TM/120WMユニットの前面に取り付ける表示器です。(幅が広い)




取り付け・取り外しは、表示器下部にある2ヶ所のネジ（位置）で行ってください。
それ以外のネジは、緩めないでください。

SAN-DP2/SAN-DP4 (RS-232Cコネクタ付き)

この製品は本マルチシステムにて使用することはできません。
マルチユニットのCOMポートから出力される締め付け結果は
接続された軸数分一度に収集されて出力されます。

8-1 アブノーマルの表示

ナットランナーに異常が発生した場合、軸ユニットの A B N. L E D が点灯して、表示器の [P A R M] にアブノーマル番号、[D - N O] にアブノーマルサブコードを表示します。



アブノーマル番号 PARM 表示	アブノーマル区分
A.1	トルクトランスデューサ原点エラー、CALチェックエラー
A.2	トルク値エラー
A.3	プリアンプエラー
A.4	システムメモリエラー
A.5	サーボアンプ応答エラー
A.6	サーボタイプエラー
A.7	マルチユニット間制御エラー
A.8	サーボアンプエラー
A.9	設定データエラー

8-2 アブノーマルの内容／原因と処置方法



アブノーマル発生時は原因を取り除き、安全を確保してから再運転してください。

各処置方法でアブノーマルが解除できない場合、ケーブル・ツール・軸ユニットの破損や故障の可能性がある場合は、当社までご連絡ください。

A.1 : トルクトランスデューサ原点エラー、CALチェックエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	原点マスターエラー ツール接続時のトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②ツールが確実に取り付けられているか確認してください。 ③原点レベル・CAL電圧を確認してください。 （確認方法 PAGE 5-2 参照） ④ナットランナーの先端工具（ブラケット等）の駆動負荷を点検して下さい。 ⑤ツールのワークの芯を確認してください。 ⑥電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。 ⑦プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。 ⑧ツールを交換してください。 ※「0:原点マスターエラー」発生時にソケットが噛み込んでトルクが発生している場合は、逆転して緩めるか少し時間を空けて自然にソケットが緩むのを待ちます。
1	CALエラー トルクトランスデューサのCAL電圧チェックにて異常が発生しました。	
2	原点チェックエラー セルフチェックなしの締付け開始時のトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	
3	CALセルフチェックエラー セルフチェックありの締付け開始時にトルクトランスデューサのCAL電圧チェックにて異常が発生しました。	
4	原点マスター不良での起動 原点電圧異常がある時に動作開始しました。	
5	CALエラー後の動作 CAL電圧異常がある時に動作開始しました。	
6	原点セルフチェックエラー セルフチェックありで締付け開始時にトルクトランスデューサの原点電圧チェックにて異常が発生しました。	

A.2 : トルク値エラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	オフセットリミット トルクオーバー オフセットチェック中にトルクがリミット値を超えました。	①ワークを確認してください。 ②回転数の設定を確認してください。 ③ナットランナーの先端工具（ブラケット等）の駆動負荷を点検して下さい。 ④軸ユニットの故障の可能性あります。
1	起動時のトルクカット値オーバー 締付け開始時に過大トルクが発生し、フルスケールトルクの1.5倍、または、トルクカトリミット値を超えました。	

A.3 : プリアンプエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	プリアンプ内IDデータエラー プリアンプ内のIDデータに異常があります。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。
1	ツールタイプエラー パラメータのツール番号が接続されているツールと違います。	パラメータのツール番号00-10と00-20が同じか確認してください。違う場合は、00-20を00-10と同じ設定にしてください。(付録 2 ツール形式一覧を参照)
2	動作開始時ツール未接続 ツール未接続で動作開始しました。	①プリアンプケーブルを点検してください。 ②プリアンプケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。
3	ツール未接続 ツールプリアンプと軸ユニット間の通信エラーが発生しました。	

A.4 : システムメモリエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	フラッシュROM書き込みエラー 軸ユニットのフラッシュROM書き込み時にエラーが発生しました。	①電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。 ②軸ユニットの破損や故障の可能性あります。 フラッシュROM読み込みエラーの場合に、電源の再投入を行っても復旧しない場合は、再度、パラメータの書き込みを実施下さい。 復旧する場合があります。
1	フラッシュROM読み込みエラー 軸ユニットのフラッシュROM読み込み時にエラーが発生しました。	
2	アンプ側フラッシュROMエラー アンプのフラッシュROM読み込みまたは書き込み時にエラーが発生しました。	

A.5 : サーボアンプ応答エラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	応答エラー ツールが動作していることを示すレゾルバからの位置パルスが変化していません。	①レゾルバ・モーターケーブルを点検してください。 ②予備ケーブルがあれば交換してください。 ③動作しているツールを取り付けて確認してください。 ④レゾルバ・モーターケーブルまたはツールの破損や故障の可能性あります。 ⑤D-No.73 電流制限にて制限されている。

A.6 : サーボタイプエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	サーボタイプ不一致 モータータイプとサーボアンプタイプが一致していません。	①正規のツール番号を設定してください。 ②ツールまたは軸ユニットの破損や故障の可能性あります。

A.7 : マルチユニット間制御エラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	スタートエラー マルチユニットとの制御に異常が発生しました。(締付起動関係)	①軸ユニットとマルチユニットの通信ケーブルを確認してください。 ②軸の READY 信号が ON しない状態で、起動がかかりました。PLC で各軸の READY を確実にってから起動をかけて下さい。 ③当社までご連絡ください。
1	リバースエラー マルチユニットとの制御に異常が発生しました。(逆転起動関係)	

A.8 : サーボアンプエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
1	軸ユニット過熱異常 軸ユニットが過熱してサーボドライブ回路が正 常に作動していません。	①使用周囲温度が0～45℃であるか確認してください。 ②デューティ（動作時間と停止時間の比率）が規定内 か確認してください。（計算方法 PAGE 2-1 参照） ③電源OFF後、5分以上待ってから再投入してください。
4	過電流異常 軸ユニットが過電流になっています。	①スピード設定値を確認してください。 ②モーターケーブルを点検してください。 ③モーターケーブルまたは軸ユニットの破損や故障の可 能性があります。
5	過電圧異常 軸ユニットが過電圧になっています。	①スピード設定値を確認してください。 ②電源電圧がAC200～220Vになっているか確認 してください。 ③軸ユニットの破損や故障の可能性がありま
6	入力電源電圧異常 ①軸ユニットの内部電源回路が正常に作動し ていません。 ②電源電圧が規格内になっていません。	①電源ケーブルの配線を確認してください。 ②電源電圧がAC200～220Vになっているか確認 してください。 ③瞬停電などが起きると発生します。電源容量の確認を してください。 ④SAN4Aの場合は、駆動電源の電源電圧を確認して ください。
7	駆動電源電圧異常 駆動電源が規定値内になっていません。	
9	オーバースピード 軸ユニットがモーターの回転を制御できませ ん。	①レゾルバケーブルを点検してください。 ②レゾルバケーブルまたはツールの破損や故障の可能 性があります。
10	過負荷異常 モーター保護回路が働きました。	①ワークを確認してください。 ②デューティ（動作時間と停止時間の比率）が規定内 か確認してください。（計算方法 PAGE 2-1 参照） ③スローダウンスピードとトルクスピードを上げて、動作 時間を短くしてください。 ④スピードチェンジトルクを上げてください。 1STトルクも同時に大きくしてください。 ⑤次の動作までの間隔を長くしてください。
11	レゾルバ異常 軸ユニットがレゾルバを認識できません。	①レゾルバケーブルを点検してください。 ②レゾルバケーブルまたはツールの破損や故障の可能 性があります。

A.9 : 設定データエラー

アブノーマル サブコード	内 容 / 原 因	処 置 方 法
0	スピード未設定 スピード設定値が設定されていません。	0が入っている場合や範囲オーバーしているときは、正しい値を設定してください。 V5.24 より、トルク上限、1ST タイム上限、2ND タイム上限のいずれかが、0の場合とトルク法で目標トルクが0の場合に、指定パラメータ未設定の異常が発生するように変更しました。
1	設定エラー パラメータ動作設定値が設定されていません。	
2	指定パラメータ未設定 パラメータ動作設定値が設定されていません。	
3	逆転スピード未設定 逆転スピード設定値が設定されていません。	
4	トルクスピード未設定 トルクスピード設定値が設定されていません。	
5	トルク設定値エラー トルクの設定値が異常です。	
6	角度設定値エラー 角度の設定値が異常です。	①逆転時の駆動負荷を確認してください。 ②ツールの出力軸にストレスがないか確認してください。 ④ツールまたは軸ユニットの破損や故障の可能性があります。
7	逆転トルクオーバー 逆転中にトルク値が逆転トルクリミット設定値を越えました。	

AFC1500を最良の状態で御使用していただく為に、定期的な点検をお薦めします。

9-1 点検項目

以下の点検項目に基づいて定期的に点検を実施して下さい。
尚点検は最低 1 ヶ月に 1 度は実施して下さい。

(1) ツール（モーター部）

ツールは、強大なトルクが締付毎に加わる為に、機械的な劣化・不具合が予想されます。

周囲環境は、仕様の範囲内か（温度、湿度、振動）

締付け時のデューティは仕様の範囲内か（無理なデューティ、トルクでモーターが加熱していないか）

ツール回転時、異音が出たり、自己振動がないか

ツールにゴミ、異物の付着はないか

ツールは確実に固定されているか、取付ネジにガタや緩みはないか

ツールに物が接触したり、締付方向以外に無理な力が加わっていないか

ツールのケーブルに断線の恐れのあるような傷はないか

ツール接続ケーブルの 2 本は、確実に挿入されているか

(2) 配線ケーブル

軸ユニットとツールを結ぶケーブルです。稼動部がある場合は十分確認してください。

ケーブルが稼動部と接触したり、無理な力が加わっていないか

ケーブルに断線の恐れのあるような傷はないか

ケーブルの接合部は確実に挿入され ゴミ、異物、油の付着はないか

ケーブルに発熱及び、発熱による外被の変形がないか

取付状態 ケーブルの固定方法に無理はないか、取付ネジの緩みはないか

ツール間のケーブルコネクタは確実に挿入されているか

(3) 軸ユニット（ユニット部）

AFC1500は半導体素子で構成されていますので、信頼性の高いナットランナーですが、周囲環境、使用状態によっては、素子の劣化が起こる場合がありますので、定期的に点検されるように御願います。

ユニット前面パネルにABNORMAL（異常）表示がされていないか

電源電圧は仕様の範囲内か（締付け時を含む）

瞬停や急激な電圧変化がないか

周囲環境（又は筐体内環境）は、仕様の範囲内か（温度、湿度、振動）

ユニットにゴミ、異物、油の付着はないか（側面の放熱フィンなど）

ユニットは確実に固定されているか、取付ネジにガタや緩みはないか

ユニットに異常な発熱がないか

ユニット前面パネルのケーブルは確実に挿入されているか

9-2 検査項目

システムの簡単な検査方法をご説明致します。

(1) トルクトランスデューサ

AFC1500システムのトルクトランスデューサは、製作した時点の校正値をプリアンプ内に記憶しており締付け毎にこの値と現状値を比較判定しています。

従ってメンテナンスフリーとなっておりますが下記の方法で確認が可能です。

- ① ナットランナーがREADY状態で実施して下さい。
- ② 軸表示ユニットのリセットスイッチを押した状態にてトルク表示がゼロである事を確認する。
- ③ ②を確認と同時にACCEPT(OK)LEDが点灯することを確認する。
- ④ 軸表示ユニットのCALスイッチを押した状態にてトルク表示がフルスケールトルク値である事を確認する。
- ⑤ ④を確認と同時にACCEPT(OK)LEDが点灯することを確認する。

原点電圧、CAL電圧値を確認する場合

6章 PAGE 6-4 リアルタイム表示モードにします。

[↑], [↓]によりD-N0表示を" 1"に切り替えトルク電圧値表示にします。

表示されている値が、現在の原点電圧値です。

CALスイッチを押し続けるとCAL電圧値が表示されます。

(2) レゾルバ

レゾルバのチェックを実施する再は下記の要領で行って下さい。

- ① 外部制御での起動がかからない状態にする。(装置手動モード等)
- ② 6章 PAGE 6-4 リアルタイム表示モードにします。
[↑], [↓]によりD-N0表示を" 3"に切り替え回転角度表示にします。
- ③ ツールの先端(ソケット)を締付方向に回転させると角度表示が増加します。
- ④ 回転角度と表示が一致する事を確認して下さい。

(3) モーター

モーターのチェックは巻線の抵抗値の計測と絶縁抵抗を確認します。

- ①モーターのケーブルのコネクターを外す。
- ②巻線間の抵抗を計測し、抵抗値が±10%内か確認する。
- ③各相とフレーム間の絶縁抵抗を計測する。

線間抵抗の規定値		ピンアサイン
モータータイプ	抵抗値[Ω]	
RM1	15.5	
RM2	5.2	
RM3	1.7	
RM4	0.9	
RM5	0.25	
RH1	2.9	
RH3	0.5	

絶縁抵抗：メガオーム計にて 500V 50MΩ以上
抵抗値を計測する場合はシステムの電源を切って実施下さい。

9-3 交換要領

AFC1500システムの各ユニットの交換は、必ず入力電源をOFFして実施して下さい。

(1) 軸ユニット

軸ユニットの交換はユニット内部を部分的に交換する事ができません。

同一容量の型式の軸ユニットと交換して下さい。

交換に際しては軸ユニットのスイッチ設定（第4-6-1章 軸ユニット番号の設定）を既存のものに合わせて下さい。

(2) ツール交換

ツールはT/D・ギヤ・モーター・レゾルバが一体のアセンブリで最適の調整しておりますので交換の際はツールごと交換下さい。

ツールユニットの交換は型式の同じタイプであれば既設品を取り外して、新しいツールを取り付けるだけで完了します。

ツール交換時は必ず軸ユニット及び、ツール設置設備の電源を切って実施下さい。

ツール規格の違うものへの交換は、場合によって軸ユニットの交換も必要となりますので当社までご連絡下さい。

オーダー : _____
 件 名 : _____
 ユニット : S A N 3 - _____
 軸 数 : _____軸システム
 ツール : N F T - _____
 軸番号 : U. _____

【パラメータ番号 : 00】

PARM	D-NO	項 目	設定値
00	00	トルク単位 番号 0 : Nm <変更不可>	0
	01	ソフトバージョン <変更不可>	
	02	アンプバージョン <変更不可>	
	03	機能バージョン	
	04	外部ギヤー比	
	06	波形サンプル間隔 V2.46より対応	
	07	角度モード V5.09より対応	
	08	波形履歴設定 V5.21より対応	
	10	接続ツール番号 <変更不可>	
	11	ツールCALトルク [kgm] <変更不可>	
	12	ツールCAL電圧 [V] <変更不可>	
	13	ツールゼロトルク電圧 [V] <変更不可>	
	14	社内管理用 <変更不可>	
	15	社内管理用 <変更不可>	
	16	社内管理用 <変更不可>	
	17	社内管理用 <変更不可>	
	18	社内管理用 <変更不可>	
	19	社内管理用 <変更不可>	
	1A	社内管理用 <変更不可>	
	1B	ツール締付カウント[上位4桁]	
	1C	ツール締付カウント[下位4桁]	
	20	ツール番号	
	30	時計<SAN3-DP1/2>[日付:西暦]	
	31	時計<SAN3-DP1/2>[日付:月日]	
	32	時計<SAN3-DP1/2>[時刻:時分]	
	33	時計<SAN3-DP1/2>[時刻:秒]	

【パラメータ番号：01～08】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8
0 0	締付けモード(ステップ+方法)								
0 5	締付けオプション1								
0 6	締付けオプション2								
1 0	フルスケールトルク (CAL値)								
1 1	下限ピークトルク								
1 2	上限ピークトルク								
1 3	STD (目標) トルク								
1 4	スピードチェンジトルク (締付け回転数切り換えトルク)								
1 5	1STトルク								
1 6	SNUGトルク (角度モニタ計測起点トルク)								
1 7	スレッシュホールドトルク (1STトルクレートスタートトルク)								
1 8	CROSトルク (3RDトルクレートスタートトルク)								
1 9	トルクカトリミットトルク 共廻り検知トルク								
1 A	オフセットリミットトルク 1Pリバーストルク								
1 B	逆転リミットトルク								
1 C	下限最終トルク								
1 D	上限最終トルク								
1 E	2NDトルクレートスタートトルク								
2 0	下限角度								
2 1	上限角度								
2 2	目標角度								
2 3	1ST 角度								
2 4	CROS角度 (3RDトルクレートスタート角度)								
2 5	補正角度								
2 6	共廻り検知角度 DIFF下限角度								
2 7	DIFF上限角度								
2 8	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
2 9	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0	下限1STトルクレート								
3 1	上限1STトルクレート								
3 2	下限2NDトルクレート								
3 3	上限2NDトルクレート								
3 4	下限3RDトルクレート								
3 5	上限3RDトルクレート								

【パラメータ番号：01～08】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		01	02	03	04	05	06	07	08
40	イニシャル時間								
41	1ST領域締付け上限時間								
42	最終領域締付け上限時間								
43	1ST領域締付け下限時間								
44	最終領域締付け下限時間								
45	回転数上昇時間								
46	回転数下降時間								
47	逆転回転数上昇時間								
48	トルクリカバリ時間								
49	逆転後の締付け待ち時間								
50	イニシャルスピード								
51	フリーランススピード								
52	スローダウンスピード								
53	トルクスピード								
54	逆転1, 2スピード								
55	逆転3スピード 1Pリバーススピード								
56	オフセットチェックスピード								
60	フリーランネジ山数								
61	トルクカットネジ山数								
62	オフセットチェックネジ山数								
63	逆転2ネジ山数								
64	逆転3ネジ山数 1Pリバース時間								
68	締付け判定下限ネジ山数								
69	締付け判定上限ネジ山数								
70	フルスケール電流								
71	上限電流								
72	下限電流								
73	電流制限								

【パラメータ番号：09～16】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
0 0	締付けモード(ステップ+方法)								
0 5	締付けオプション1								
0 6	締付けオプション2								
1 0	フルスケールトルク (CAL値)								
1 1	下限ピークトルク								
1 2	上限ピークトルク								
1 3	STD (目標) トルク								
1 4	スピードチェンジトルク (締付け回転数切り換えトルク)								
1 5	1STトルク								
1 6	SNUGトルク (角度モニタ計測起点トルク)								
1 7	スレッシュホールドトルク (1STトルクレートスタートトルク)								
1 8	CROSトルク (3RDトルクレートスタートトルク)								
1 9	トルクカトリミットトルク 共廻り検知トルク								
1 A	オフセットリミットトルク 1Pリバーストルク								
1 B	逆転リミットトルク								
1 C	下限最終トルク								
1 D	上限最終トルク								
1 E	2NDトルクレートスタートトルク								
2 0	下限角度								
2 1	上限角度								
2 2	目標角度								
2 3	1ST 角度								
2 4	CROS角度 (3RDトルクレートスタート角度)								
2 5	補正角度								
2 6	共廻り検知角度 DIFF下限角度								
2 7	DIFF上限角度	0	0	0	0	0	0	0	0
2 8	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
2 9	拡張用 固定値								
3 0	下限1STトルクレート								
3 1	上限1STトルクレート								
3 2	下限2NDトルクレート								
3 3	上限2NDトルクレート								
3 4	下限3RDトルクレート								
3 5	上限3RDトルクレート								

【パラメータ番号：09～16】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
4 0	イニシャル時間								
4 1	1 S T 領域締付け上限時間								
4 2	最終領域締付け上限時間								
4 3	1 S T 領域締付け下限時間								
4 4	最終領域締付け下限時間								
4 5	回転数上昇時間								
4 6	回転数下降時間								
4 7	逆転回転数上昇時間								
4 8	トルクリカバリ時間								
4 9	逆転後の締付け待ち時間								
5 0	イニシャルスピード								
5 1	フリーランススピード								
5 2	スローダウンスピード								
5 3	トルクスピード								
5 4	逆転 1, 2 スピード								
5 5	逆転 3 スピード 1 P リバーススピード								
5 6	オフセットチェックスピード								
6 0	フリーランネジ山数								
6 1	トルクカットネジ山数								
6 2	オフセットチェックネジ山数								
6 3	逆転 2 ネジ山数								
6 4	逆転 3 ネジ山数 1 P リバース時間								
6 8	締付け判定下限ネジ山数								
6 9	締付け判定上限ネジ山数								
7 0	フルスケール電流								
7 1	上限電流								
7 2	下限電流								
7 3	電流制限								

【パラメータ番号：17～24】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		17	18	19	20	21	22	23	24
00	締付けモード(ステップ+方法)								
05	締付けオプション1								
06	締付けオプション2								
10	フルスケールトルク (CAL値)								
11	下限ピークトルク								
12	上限ピークトルク								
13	STD (目標) トルク								
14	スピードチェンジトルク (締付け回転数切り換えトルク)								
15	1STトルク								
16	SNUGトルク (角度モニタ計測起点トルク)								
17	スレッシュホールドトルク (1STトルクレートスタートトルク)								
18	CROSトルク (3RDトルクレートスタートトルク)								
19	トルクカトリミットトルク 共廻り検知トルク								
1A	オフセットリミットトルク 1Pリバーストルク								
1B	逆転リミットトルク								
1C	下限最終トルク								
1D	上限最終トルク								
1E	2NDトルクレートスタートトルク								
20	下限角度								
21	上限角度								
22	目標角度								
23	1ST 角度								
24	CROS角度 (3RDトルクレートスタート角度)								
25	補正角度								
26	共廻り検知角度 DIFF下限角度								
27	DIFF上限角度								
28	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
29	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
30	下限1STトルクレート								
31	上限1STトルクレート								
32	下限2NDトルクレート								
33	上限2NDトルクレート								
34	下限3RDトルクレート								
35	上限3RDトルクレート								

【パラメータ番号：17～24】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		17	18	19	20	21	22	23	24
40	イニシャル時間								
41	1ST領域締付け上限時間								
42	最終領域締付け上限時間								
43	1ST領域締付け下限時間								
44	最終領域締付け下限時間								
45	回転数上昇時間								
46	回転数下降時間								
47	逆転回転数上昇時間								
48	トルクリカバリ時間								
49	逆転後の締付け待ち時間								
50	イニシャルスピード								
51	フリーランススピード								
52	スロダウンスピード								
53	トルクスピード								
54	逆転1, 2スピード								
55	逆転3スピード 1Pリバーススピード								
56	オフセットチェックスピード								
60	フリーランネジ山数								
61	トルクカットネジ山数								
62	オフセットチェックネジ山数								
63	逆転2ネジ山数								
64	逆転3ネジ山数 1Pリバース時間								
68	締付け判定下限ネジ山数								
69	締付け判定上限ネジ山数								
70	フルスケール電流								
71	上限電流								
72	下限電流								
73	電流制限								

【パラメータ番号：25～32】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		25	26	27	28	29	30	31	32
00	締付けモード(ステップ+方法)								
05	締付けオプション1								
06	締付けオプション2								
10	フルスケールトルク (CAL値)								
11	下限ピークトルク								
12	上限ピークトルク								
13	STD (目標) トルク								
14	スピードチェンジトルク (締付け回転数切り換えトルク)								
15	1STトルク								
16	SNUGトルク (角度モニタ計測起点トルク)								
17	スレッシュホールドトルク (1STトルクレートスタートトルク)								
18	CROSトルク (3RDトルクレートスタートトルク)								
19	トルクカトリミットトルク 共廻り検知トルク								
1A	オフセットリミットトルク 1Pリバーストルク								
1B	逆転リミットトルク								
1C	下限最終トルク								
1D	上限最終トルク								
1E	2NDトルクレートスタートトルク								
20	下限角度								
21	上限角度								
22	目標角度								
23	1ST 角度								
24	CROS角度 (3RDトルクレートスタート角度)								
25	補正角度								
26	共廻り検知角度 DIFF下限角度								
27	DIFF上限角度								
28	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
29	拡張用 固定値	0	0	0	0	0	0	0	0
30	下限1STトルクレート								
31	上限1STトルクレート								
32	下限2NDトルクレート								
33	上限2NDトルクレート								
34	下限3RDトルクレート								
35	上限3RDトルクレート								

【パラメータ番号：25～32】

D-NO	項 目	パラメータ番号 (WORK SELECT)							
		25	26	27	28	29	30	31	32
40	イニシャル時間								
41	1ST領域締付け上限時間								
42	最終領域締付け上限時間								
43	1ST領域締付け下限時間								
44	最終領域締付け下限時間								
45	回転数上昇時間								
46	回転数下降時間								
47	逆転回転数上昇時間								
48	トルクリカバリ時間								
49	逆転後の締付け待ち時間								
50	イニシャルスピード								
51	フリーランススピード								
52	スローダウンスピード								
53	トルクスピード								
54	逆転1, 2スピード								
55	逆転3スピード 1Pリバーススピード								
56	オフセットチェックスピード								
60	フリーランネジ山数								
61	トルクカットネジ山数								
62	オフセットチェックネジ山数								
63	逆転2ネジ山数								
64	逆転3ネジ山数 1Pリバース時間								
68	締付け判定下限ネジ山数								
69	締付け判定上限ネジ山数								
70	フルスケール電流								
71	上限電流								
72	下限電流								
73	電流制限								

次のツール形式、および軸ユニット形式でご注文ください。

NFT — 201 RM1 —

ギヤ形式

O : オフセット S : ストレート
SU : Uツール A : アングル

モータ形式

RM1 : RM2 : RM3 : RM4 : RM5 標準
RH1 : RH3 高速

最大トルク

一覧表中以外のツールについてはお問い合わせ下さい。


(2013-05-20 現在)

ツール 番号	ツール形式	最大トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	最低回転数 [rpm]	最大レート [Nm/deg]	対応ユニット
47	NFT-010RM1-S	0.98	1100	2	5.000	SAN3-24M
1	NFT-051RM1-S	4.90	1100	2	5.000	SAN3-24M
25	NFT-051RM1-S1	4.90	500	1	5.000	SAN3-24M
2	NFT-101RM1-S	9.81	1100	2	5.000	SAN3-24M
3	NFT-101RM1-S1	9.81	500	1	5.000	SAN3-24M
4	NFT-201RM1-S	19.61	500	1	5.000	SAN3-24M
34	NFT-201RM2-S	19.61	600	1	5.000	SAN3-24M
18	NFT-201RM3-S	19.61	790	1	5.000	SAN3-40M
6	NFT-301RM2-S	29.42	600	1	5.000	SAN3-24M
5	NFT-401RM1-S	39.2	250	1	5.000	SAN3-24M
106	NFT-401RM2-S	39.2	300	1	5.000	SAN3-24M
19	NFT-401RM3-S	39.2	790	1	5.000	SAN3-40M
35	NFT-401RM3-S1	39.2	500	1	5.000	SAN3-40M
20	NFT-601RM3-S	58.8	790	1	5.000	SAN3-40M
7	NFT-801RM3-S	78.5	500	1	50.00	SAN3-40M
36	NFT-102RM3-S	98.1	395	1	50.00	SAN3-40M
8	NFT-132RM3-S	127.5	395	1	50.00	SAN3-40M
24	NFT-152RM3-S	147.1	315	1	50.00	SAN3-40M
9	NFT-202RM3-S	196.1	220	1	50.00	SAN3-40M
10	NFT-302RM3-S	294.2	150	1	50.00	SAN3-40M
11	NFT-402RM4-S	392.0	180	1	50.00	SAN3-120TM
15	NFT-502RM4-S	490.3	150	1	50.00	SAN3-120TM
12	NFT-802RM4-S	784.5	95	1	500.0	SAN3-120TM
29	NFT-103RM5-S	981	60	1	500.0	SAN3-120WM
120	NFT-113RM4HS	1079	95	1	500.0	SAN3-120WM
121	NFT-153RM4HS	1471	70	1	500.0	SAN3-120WM
17	NFT-153RM5-S	1471	60	1	500.0	SAN3-120WM
26	NFT-203RM5-S	1961	60	1	500.0	SAN3-120WM
48	NFT-303RM5-S	2943	39	1	500.0	SAN3-120WM
21	NFT-353RM5-S	3432	39	1	500.0	SAN3-120WM
22	NFT-403RM5-S	3923	39	1	500.0	SAN3-120WM
23	NFT-503RM5-S	4903	22	1	500.0	SAN3-120WM

※トルクの小数点位置は[最大トルク]の小数点位置となります。

付録 2 ツール形式一覧

次のツール形式、および軸ユニット形式でご注文ください。



一覧表中以外のツールについてはお問い合わせ下さい。


(2013-05-20 現在)

ツール番号	ツール形式	最大トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	最低回転数 [rpm]	最大レート [Nm/deg]	対応ユニット
88	NFT-201RM1-A55	30.40	320	1	5.000	SAN3-24M
89	NFT-401RM1-A55	54.9	160	1	5.000	SAN3-24M
96	NFT-301RM2-A55	45.1	385	1	5.000	SAN3-24M
90	NFT-801RM3-A130	121.6	320	1	50.00	SAN3-40M
91	NFT-132RM3-A250U	198.1	250	1	50.00	SAN3-40M
42	NFT-202RM3-A250	250.1	165	1	50.00	SAN3-40M
92	NFT-202RM3-A250U	250.1	140	1	50.00	SAN3-40M
97	NFT-202RM3-A375	304.0	140	1	50.00	SAN3-40M
93	NFT-202RM3-A550	304.0	140	1	50.00	SAN3-40M
98	NFT-302RM3-A375	372.6	99	1	50.00	SAN3-40M
94	NFT-302RM3-A550	457.0	96	1	50.00	SAN3-40M
99	NFT-502RM4-A550	550.1	96	1	50.00	SAN3-120TM

※トルクの小数点位置は[最大トルク]の小数点位置となります。

NFT-*****-A375は、NFT-*****-A380と同型です。

次のツール形式、および軸ユニット形式でご注文ください。



一覧表中以外のツールについてはお問い合わせ下さい。

(2013-05-20 現在)

ツール番号	ツール形式	最大トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	最低回転数 [rpm]	最大レート [Nm/deg]	対応ユニット
79	NFT-081RH1-S	7.84	3000	30	5.000	SAN3-24HM
80	NFT-211RH1-S	20.60	1220	10	5.000	SAN3-24HM
108	NFT-211RH1-A55	31.38	785	6	5.000	SAN3-24HM
81	NFT-311RH1-S	30.41	855	7	5.000	SAN3-24HM
109	NFT-311RH1-A55	46.09	550	5	5.000	SAN3-24HM
82	NFT-411RH1-S	40.2	635	5	5.000	SAN3-24HM
110	NFT-411RH1-A55	55.9	408	3	5.000	SAN3-24HM
83	NFT-401RH3-S	39.2	1984	1	5.000	SAN3-60HM
84	NFT-801RH3-S	78.4	1000	1	50.00	SAN3-60HM
115	NFT-801RH3-A130	121.6	640	1	50.00	SAN3-60HM
86	NFT-132RH3-S	127.5	582	1	50.00	SAN3-60HM
87	NFT-202RH3-S	196.2	408	1	50.00	SAN3-60HM
107	NFT-202RH3-A375	304.0	262	1	50.00	SAN3-60HM
114	NFT-162RH3-S	156.9	790	1	50.00	SAN3-120THM
113	NFT-332RH3-S	323.6	385	1	50.00	SAN3-120THM

※トルク的小数点位置は[最大トルク]の小数点位置となります。

NFT-*****-A375は、NFT-*****-A380と同型です。

AFC1500マルチシステム ⇄ AFC1500-Mシングルシステム 切換え

AFC1500マルチシステム → AFC1500-Mシングルシステム（単軸）
（機能バージョン [1. 03]から[1. 27]に変更）

1. コントローラー前面パネルのSWをBYPASS側にします。
2. MODEキー等を押し PARM 00 D-NO 03にして機能バージョンの項目を選択します。
変更前の表示DATA " 1. 03 "



SET
18. 27



SET



↓ ↑



SET

3. SETキーにて、“18.27”へ変更し、SETキー “CHNG no”を↑キーにて
“CHNG YES”に変更し再度 SETキーを押し
DATA表示 “ 1. 27 ” にします。



4. BYPASSを RUN側に戻します。

5. ユニットの電源をオフします。

6. 10秒後にユニット電源オンします。
AFC1500-Mシングルシステム（単軸）になります。

7. BYPASS（軸切り）にして、表示器のDATAが“5d27”であれば設定完了です。



AFC1500マルチシステム ⇄ AFC1500-Mシングルシステム 切換え

AFC1500-Mシングルシステム（単軸） → AFC1500マルチシステム
（機能バージョン [1. 27]から[1. 03]に変更）

1. コントローラ前面パネルのSWをBYPASS側にします。
2. MODEキー等を押し PARM 00 D-NO 03にして機能バージョンの項目を選択します。
変更前の表示 DATA” 1. 27”



SET
18.03



SET



↓ ↑



SET

3. SETキーにて、“18.03”へ変更し、SETキー “CHNG no”を↑キーにて
“CHNG YES”に変更し SETキー
DATA表示” 1. 03”



4. BYPASSを RUN側に戻します。
5. ユニットの電源オフします。
6. 10秒後にユニット電源オンします。
AFC1500-M マルチシステム になります。
7. BYPASS（軸切り）にし、表示器のDATAが“nu03”であれば設定完了です。




AFC1500 商品サービス体制

本製品は、基本的に日本国内でご使用されることを前提に販売しております。
輸出される場合は、必ず当社までご連絡ください。

本製品の内、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物質（または役務）に該当するものを輸出する場合は、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

海外主要納入先



本製品のうち、戦略物資（又は約務）に該当するものの輸出にあたっては、
外為法に基づく輸出（約務取引）許可が必要です

DDK 第一電通株式会社

カニ
可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森690-1
TEL:0574-62-5865 FAX:0574-62-3523

URL: <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail: sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社／東京都調布市 米国現地法人／FEC デトロイト

お問い合わせ

●技術の窓口

第一電通株式会社 技術

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

●修理・保守の窓口

第一電通株式会社 製造・品質管理

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

本社営業

TEL : 0424-40-1465

FAX : 0424-40-1436

●営業の窓口

第一電通株式会社 可児営業

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

本社営業

TEL : 0424-40-1465

FAX : 0424-40-1436

DDK 第一電通株式会社

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1

TEL : 0574-62-5865 FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社営業 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

TEL : 0424-40-1465 FAX : 0424-40-1436